Kaufberatung Heckflosse W 110 / 111 / 112





eigentlich die typischen Schwächen der Baureihe kennen und schon am Telefon klar beschreiben und gegebenenfalls vorab fotografieren können. Kann der Verkäufer das anscheinend nicht, dann beginnt das alte Spiel, dass mindestens einer der beiden Gesprächspartner glaubt, einen Dummen gefunden zu haben und am Ende beide dumm da stehen. Der Käufer glaubt an einen dummen Verkäufer, der das gute Stück zu billig hergibt und wird dann allzu oft einen Schlaumann vorfinden, der glaubt einem dummen Käufer seinen Schrott andrehen zu können. Deshalb vorab nur klare Antworten akzeptieren und im Zeitalter des Internets möglichst Bilder (s.u.) zusenden lassen. Gute Autos sind selten und oft weit weg, man sollte sinnlose Fahrten zu den nicht näher stehenden schlechten vermeiden.

Hat meine Qual eine Wahl?

Sucht man eine Flosse in wirklich gutem Zustand, so kann man sich gerade eben noch aussuchen, ob es eine kleine, eine S-Flosse oder, wenn es unbedingt sein muss, ein 300er werden soll. Legt man auf bestimmte Ausstattungsmerkmale, Farben oder gar Baujahre wert, wird man beim Zustand Abstriche machen oder sich auf eine Wartezeit von mehreren Jahren einstellen müssen. Die Typologie in dieser Kaufberatung dient eher zur Überprüfung der Originalität.





Kleine Flosse - Kurze Flosse: die 110er

Das "klein" gilt der Vierzylinder-Motorisierung und der Wagenklasse, das "kurz" den Ausmaßen, denn diese Grundmodelle der Baureihe hatten einen um 14,5 cm kürzeren Vorderwagen als die Topvertreter. Letztere waren auch sonst eine Nasenlänge voraus, ihre Produktion begann aus modellpolitischen Gründen zwei Jahre früher. Unter Fans sind die lieben Kleinen aber kaum weniger begehrt.

190 c W 110.010 bis Fahrgestellendnummer 130.557, April 1961 bis Juli 1965, Motor M 121.924, 1897 ccm, 80 PS, 150 km/h, 130.554 Stück. Die Urform der kleinen Flosse, schnörkellos knuddelig und relativ anspruchslos. Das kleine "c" steht nicht für Coupe, exklusiv oder gar C-Klasse (die kleine Flosse ist vielmehr ein Vorgänger der E-Klasse); es galt nur der Unterscheidung von den Ponton Vorläufern 190 und 190 b.

190 Dc W 110.110 bis Fahrgestellendnummer 225.647, Juni 1961 bis Juli 1965, Motor 0M 621.912, 1988 ccm, 55 PS, 130 km/h, 225.645 Stück. Für Viele das Ding schlechthin, die Dieselflosse als unverfälschtes Original. Die mit dem 190 c völlig identische Karosserie besticht durch liebenswerte Details wie z.B. Blinker auf den Kotflügeln, die eingeschaltet dem Lenker den Eindruck eines landenden Hubschraubers vermitteln.

200 W 110.010 ab Fahrgestellendnummer 130.558, August 1965 bis Februar 1968, Motor M 121.940, 1988 ccm, 95 PS, 161 km/h, 70.207 Stück. Dank vergrößertem Hubraum und neuer Gasfabrik (2 Vergaser) deutlich fahraktiver als der 190er. Die Heckansicht gewinnt durch neue Zierleisten, verliert aber durch die geänderten Rücklichter. Die vorderen Blinker werden kombiniert mit Nebelscheinwerfern unterhalb der Hauptscheinwerfer angeordnet. Eine technische wie optische Bereicherung ist die von den großen Flossen übernommene Zwangsentlüftung in der C-Säule.

200 D W 110.110 ab Fahrgestellendnummer 225.648 August 1965 bis Februar 1968, Motor OM 621.918, 1988 ccm, 55 PS, 130 km/h, 161.618 Stück. Gleiches Facelift wie 200 Benziner. Der Dieselmotor, bei dem jetzt endlich die Typbezeichnung zum Hubraum passt, hat zwar auf den ersten Blick unveränderte Daten, ist aber durch die nun 5-statt 3-fach gelagerte Kurbelwelle und andere Kleinigkeiten etwas angenehmer zu fahren.

Kleine Ausnahme

230 W 110.011, Juli 1965 bis Februar 1968, Motor M 180.945 (ab Juli 1966 bzw. Fahrgestellendnummer 017.649, M 180.949), 2281 ccm, 105 PS (120 PS), 168 km/h (175 km/h), 40.258 Stück. In den kurzen Vorderwagen wurde unter Zuhilfenahme einer speziellen Kühleranordnung ein besonders in der letzten Ausführung ausgesprochen potenter Sechszylinder gezwängt, der diesen Wolf im Schafspelz schneller machte als die bisherigen S-Flossen.

Große Flosse - S-Flosse

Wuchtige Größe zeigt die auf "Einbauvorfahrt" ausgelegte Frontpartie mit doppelter Stoßstange und ovalen Hochkant-Scheinwerfern. Der markante Vorderwagen ist darüber hinaus etwas länger. Hinten finden sich unter monströsen Chromkunstwerken von Rücklichtern ebenfalls doppelte Stoßstangenecken. Diese und weitere Details machen die S-Flosse ("S" für Super) zu einem fast schon übertrieben protzigen Schlachtschiff, das einen Vergleich mit amerikanischen Flossentieren nicht zu scheuen braucht.

220 b W 111.010 bis Fahrgestellendnummer 069.691, August 1959 bis August 1965, Motor M180.940, 2195 ccm, 95 PS, 160 km/h, 069.691 Stück. S-Flosse ohne "S", denn das Heck, wo der 111-gemäße S-Schriftzug hingehört hätte, entsprach den später präsentierten kleinen Modellen. Die Front dagegen ist mit langem Vorderwagen, großen Scheinwerfern und doppelter Stoßstange standesgemäß, wohingegen im Innenraum wieder der Rotstift regiert hat. Weil dieses Modell "nichts Halbes und nichts Ganzes" ist, ist es nicht besonders begehrt. Das "b" dient der Unterscheidung vom Ponton.

220 Sb W 111.012, August 1959 bis August 1965, Motor M 180.941, 2195 ccm, 110 PS, 165 km/h, 161.119 Stück. Ein durch und durch eleganter Wagen, mit einigermaßen überschaubarer Vergasertechnik. Das seinerzeit überaus beliebte Modell wird an gebauter Stückzahl nur noch vom Diesel übertroffen.

220 SEb W 111.014, August 1959 bis August 1965, Motor M 127.982, 2195 ccm, 120 PS, 172 km/h, 066.086 Stück. Das "E" für Einspritzmotor wurde auch zum E für Exklusiv, denn Einspritzanlagen waren damals eine absolute Ausnahmeerscheinung. Mit den Jahren wuchs der Vorsprung dieser Topmodelle noch weiter, da sich Leistung und Verbrauch nicht so stark durch Verschleißerscheinungen zu ihrem Nachteil veränderten, wie bei den Vergaserwagen, aber wehe wenn dann wirklich einmal der Wurm drin ist, beherrscht nur noch eine Handvoll Werkstätten in Deutschland die Technik.

230 S W 111.010 ab Fahrgestellendnummer 069.692, August 1965 bis Januar 1968, Motor M 180.947, 2281 ccm, 120 PS, 175 km/h, 041.107 Stück. Nach Einführung der ersten eigenständigen S-Klasse (W 108/109) 1965 wurde der 230 S als "Spar-S" in der alten Form weitergebaut. Trotz der Verwendung der vormaligen 220 b Identifikationsnummer erhielt er ein vollwertiges S-Flossen-Heck. Der Motor wurde leicht getunt, am Innenraum dafür aber heftig gespart, weshalb der Wagen trotz der nominell höchsten Typbezeichnung nicht der beliebteste 111er ist.

Über den Wolken - Die 112er

300 SE W 112.014, April 1961 bis Juli 1965, Motor M 189.984 (ab November 1963 bzw. Fahrgestellendnummer 000.5138, M 189.986), 2996 ccm, 160 PS (170 PS), 175 km/h (200 km/h), 005.202 Stück. Ein Voll-Leichtmetallmotor mit Benzineinspritzung, eine sportlich straffe High-Tech-Luftfederung, Automatic, Servolenkung, die verschwenderische Chromausstattung und nicht zuletzt der Preis kennzeichnen die Oberflosse.

300 SEL W 112.015, März 1963 bis August 1965, Motor M 189.984 (ab November 1963 bzw. Fahrgestellendnummer 000.5138, M 189.986), 2996 ccm, 160 PS (170 PS), 175 km/h (200 km/h), 1.546 Stück. Eine Verlängerung des Fondraumes um 10 cm und ein paar kleine Details machten aus der Oberflosse die Überflosse, die zwischen dem Produktionsende des legendären Adenauers und dem Start des nicht minder berühmten 600ers für ein Jahr die Chefetage besetzen durfte.



Ans Gerät:

War das noch Blech? - Die Karosserie -

Bis auf ein paar rührende Versuche mit Zinkstaubfarbe haben die Flösslinge werkseitig keinerlei Hohlraumschutz. Rostschäden sind folglich das Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 sind diejenigen, die die Rostschäden im Laufe der Jahre zu beheben versuchten; denn es gibt kaum unrestaurierte, unreparierte bzw. leider auch unverpfuschte Flossen. Die vielfach aus tiefer Überzeugung ins Feld geführte "Restaurierung durch alten erfahrenen Mercedes-Meister" erweist sich in mindestens 75% aller Fälle als unbrauchbar! Es wird dabei bestenfalls stabil, ganz selten rostresistent und praktisch nie optisch originalgetreu repariert. Die originalen Widerstandsschweißpunkte werden bestenfalls durch Lochpunktschweißung ersetzt, Achtung: Heftpunkte am Rand sind hawltbar wie eine Klopapierperforation!



Die absolute Todsünde sind übergeschweißte Reparaturbleche, weil darunter der Rost bis tief in die Hohlräume weiterbrütet. Das geschulte Auge erkennt diese Reparaturmethode an der mangelhaften Formgebung charakteristischer Kanten. Typisch ist auch das "pappige" Geräusch beim Abklopfen von aufgedoppelten Unterbodenblechen. Der häufigste Versuch die Fahrzeuge vor Rost zu schützen war und ist das Einsprühen mit dickem schwarzen Unterboden-"schutz". Diese Maßnahme hat wegen zugekleisterter Wasserabläufe allerdings eher den gegenteiligen Effekt. Lediglich ganz frühe Modelle, die noch ohne werkseitigen PVC-Steinschlagschutz ausgeliefert wurden, werden so eventuell widerstandsfähiger gegen Flug- und Falzrost. Original sind Schweller, Radkästen und Unterboden in Wagenfarbe lackiert.



Die Ferndiagnose


Hat ein Inserat unser Interesse gefunden, und das Fahrzeug ist wie üblich mehr als 200 Kilometer entfernt, heißt es vorab möglichst präzise die wesentlichen Schwachstellen abzufragen und am besten um aussagekräftige Bilder zu bitten. Hat der Verkäufer Internet, soll er dort unter www.mercedesclubs.de die Bilder dieser Kaufberatung anschauen und dann am eigenen Wagen die gleichen Ecken fotografieren. Von vorn beginnend zuerst die sogenannten Bananen = Ende der Stehwandstreben vor den Vorderrädern im Radkasten (siehe Punkt 1.). Dann quasi aus dem Handgelenk von schräg unten die Enden der Schweller, am besten mit Wagenheberaufnahmen und Ansatz der "Kotflügel" (siehe Punkt 2. & 3.). Vom Heck her die zentrale Sicke entlang unter dem besonderen Augenmerk ob das Heck hängt (siehe Punkt 4.). Im Innenraum das Armaturenbrett, den Fahrersitz mit Einstiegswange und die Oberseite der Rückbanklehne (siehe Punkt 5., 6. & 7.). Was dabei zu beachten/zu erfragen ist, sagen die Bilder:


Alles Banane am Stehblech. In diesen Hohlraum gelangt von oben Feuchtigkeit, die unten nicht mehr entweichen kann, wenn erst Unterboden-"Schutz" den Falz verstopft und dann der entstehende Rost mit einem groben Blechflicken überschweißt wird (siehe Bilder Punkt 1.). Bei verstopftem Ablaufloch auf der linken Seite ist der Schaden meist größer, weil hier auch noch Batteriesäure oder Bremsflüssigkeit von oben in den Seitenwandfalz geraten kann. Das seitlich von der Motorhaube ablaufende Regenwasser wird hier wie von einem Trichter gefangen und nagt an unserem Stirnwandverbund.

Gutes Ende - Böses Ende. Vorn sind die Schwellerenden kunstvoll verschachtelte Blechbauten, und auch hinten begegnen sich an dieser Ecke sehr viele Bauteile. Schweißreparaturen führen hier meist zu schweren Folgeschäden. Original ist hinten eine kleine Sicke zum Radlauf und vorn eine Überlappung des Schwellers über dem Abschlussdeckel (siehe Bilder Punkt 2.). Original läuft um die Wagenheberaufnahmen eine Öffnung, das Rohr trägt nur über eine innen angebrachte Konsole, und das nur so lange, wie an verschiedenen Stellen in den Schweller eingedrungenes Wasser noch ablaufen kann (siehe Bilder Punkt 2.). Kunststoffabdeckkappen sollen verhindern, dass Straßenschmutz in den Schweller geschleudert wird..., fragen ob diese vorhanden sind und um Fotos ohne Kappen bitten. Sensationell ist es, wenn das winzige Ablaufloch hinten am Schweller noch vorhanden ist.

Innendienst. Das originale Radio hat einen flacheren Ausschnitt als die spätere DIN-Größe (siehe Punkt 5.), Fahrerlehnen werden seit 50 Jahren benutzt (siehe Punkt 6.) und Rückbankoberseiten (siehe Punkt 7.) zerfleddern leicht durch Sonnenbrand.

Ist der Wagen nach dieser Vorkostung nicht bereits vollends ausgesegnet, heißt es einen Termin vereinbaren, es gibt leider noch einen Haufen Schwachstellen, die sich nicht so leicht fotografieren lassen.







Der erste Blick rund um's Auto gilt nochmals den Fluchten und Passungen. Verlaufen diese nicht einwandfrei, so sind "Restaurateure" (siehe Punkt 1. Bild Sicherheitskarosserie) oder Bruchpiloten dafür verantwortlich. Flucht und Segen. Bei stark rostgeschwächten, aber auch bei besonders umfangreich (schlecht) restaurierten Fahrzeugen kann es vorkommen, dass das Heck hängt (siehe Ferndiagnose). Ist man im Zweifel, ob sich die Mängel durch Einstellen beheben lassen bzw. ob Geradeauslauf und Stabilität beeinträchtigt sind, sollte man von einem Kauf absehen. Neben den verräterischen Rahmenknicken sollte auch der Lenkgetriebebefestigung etwas Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während ein zweiter Mann kraftvoll am Lenkrad dreht, erfühlen, ob sich die Rahmenträger-Halbschalen gegeneinander verformen bzw. das Lenkgetriebe (im Motorraum sichtbar) wackelt (die Räder müssen natürlich auf festem Boden stehen, der Lenker sollte gleichzeitig voll auf der Bremse stehen). Manchmal wurde in diesem Bereich auch schon wüst geschweißt. Besonders rostfreie Fahrzeuge aus salzfreien Ländern neigen zu solchen Karosserieermüdungen, die sich nur im Frühstadium noch verkehrssicher reparieren lassen (siehe Bilder Punkt 2.). Ein kaufentscheidender Mangel versteckt sich in der C-Säule. Die Wasserabläufe der Heckdeckelscharniermulde und gegebenenfalls der Zwangsentlüftung und/oder des Schiebedachs zielen mit viel zu kurzen Schläuchen nur grob in ein Ablaufloch in der Mitte des äußeren Innenradhauses (diesen Satz am besten zweimal lesen). In der Folge rosten nicht nur die Radläufe von innen her durch, sondern auch der Ansatz der C-Säule oben im


Radhaus .Danach haben wir einen neuen, unerwünschten Wasserzulauf ins Schwellerende und die seitlichen Kofferböden. Rostpickel am Radlauf außen sind auch ein Indiz hierfür. Zur Diagnose zieht man vom Kofferraum aus das Scharniermulden-Ablaufschläuchlein aus dem C-Säulenansatz (siehe Bilder Punkt 3.) und fingert in das frei gewordene Loch hinein (Rost oder Staub?).

Sollte man den Wagen trotzdem kaufen, muss die Säule sorgfältig hohlraumkonserviert und der Ablauf regelmäßig auf seine Funktion überprüft werden. Dieser Ablauf ist ein Kunststoffteil, das sich durch Drehen um 90° nach hinten herausnehmen lässt. Fehlt das Teil, schleudert das Rad jede Menge Dreck in den Hohlraum. Noch schlimmer ist es, wenn ein "Künstler" das sein Formempfinden störende Loch einfach zugeschweißt hat! Wo gerade noch der Kofferraum offen ist. Unter den Gummimatten rosten besonders Fahrzeuge aus heißen Ländern. Erst im Endstadium rosten die Stoßdämpferdome (siehe Punkt 4.). Als Genickbruch zu werten sind auch hemmungslose Flick-Reparaturen am Längsträger, der sich von der Innenseite der hinteren Wagenheberaufnahme bis über die Hinterachse zieht (siehe Punkt 5.). Die verschweißte Unterkante des Radkastens besteht nur aus dessen Verlängerung und einem nach unten abgekanteten Rand des Längsträgeransatzes; dicke Kittgeschwüre und schräg angeschweißte Blechflicken haben hier nichts verloren, pappiger Klang (s.o.) auch nicht! Wie die Schweller aussehen können und sollen zeigen die Bilder (siehe Punkt 6.).

Eher nur lästig sind Schäden an der vorderen Quertraverse (siehe Punkt 7.) (Rost und Unfallschäden), den seitlichen Mulden im Kofferraum (siehe Punkt 8.) und dem Heck-Abschlussblech. Letzteres wird bei Rost- oder Unfallreparaturen häufig falsch eingeschweißt. Die äußeren Ecken der Unterkante des Abschlussbleches werden ebenfalls gern verschandelt. Der Übergang zum Kotflügel (oberhalb der Rücklichter) muss einen kleinen Absatz aufweisen (siehe Punkt 9.), andernfalls passt der.


Womit wir bei den Anbauteilen wären, deren Ersatz keinen großen handwerklichen Aufwand erfordert, aber in der Summe ganz schön ins Geld gehen kann und die auch im gelobten Kalifornien nicht mehr in unbegrenzter Menge vorhanden sind. Die Motorhaube rostet gelegentlich an der Vorderkante durch, der Heckdeckel eigentlich nur dann, wenn von einem Feuchtbiotop im Kofferraum Schwitzwasser aufsteigt. Die Türen sterben, wenn die Abläufe zu sind z.B. weil die untere Dichtung sich verschoben hat. Oft rostet auch der Blechstreifen in den unten die Türverkleidung eingesteckt ist. Gute Türen werden immer seltener, der 300er hat wegen seines Chromrahmens mit entsprechend geänderter Unterkonstruktion ein besonderes Problem, die Besitzer der Langversion laufen meilenweit, um Ersatz zu finden. Auch ausgenudelte oder mangels Schmierung festgegangene Scharniere sind lästig. Fahrzeuge aus salzfreien Ländern zeigen hier gern mal ihren wahren Kilometerstand anhand aus der Tür ausgerissener Türfangbänder. Defekte Fangbänder sind leicht zu wechseln. Dies sollte nicht zu spät geschehen, da es zu hässlichen Knicken in der Tür führen kann, wenn diese gegen den Kotflügel schlägt. Finden sich an Motorhaube und Heckdeckel statt der üblichen Schraubenfedern Drehstäbe, dann hat man ein besonders frühes Modell vor sich, bei dem leider die oberen hinteren Vorderkotflügelecken anders geformt sind bzw. bei fehlerhaftem Ersatz hässliche Spalten verbleiben.

Ein weiterer Sonderfall ist das Schiebedach. Der Ersatz des Deckels ist noch machbar, aber ein aufgequollener Rahmen ist nur sehr schwer wieder herzustellen (siehe Punkt 10.). Weiteres Ungemach geht vom Wasserablauf der Schiebedachwanne aus, der zusätzlich in der empfindlichen C-Säule mündet. Die vorderen Kotflügel rosten entlang der Verschraubungen, wobei sich der Rost in Richtung Schweller bzw. Motorraumstehwand weiterfrisst (siehe Punkt 11.). Die Beschwichtigung des Verkäufers, die Rostblase oberhalb des Lampentopfes sei ein kleiner Steinschlag, lässt sich mit einem Griff von unten in den Kotflügel leicht entkräften (siehe Punkt 12.). Auf dem Lampentopf liegt meist pfundweise versteinerter Dreck, der immer wieder feucht wird und so Rost spendet. Originale 300er Flügel sind wieder einmal anders, sie haben kleine Aussparungen für die Radlaufchromverschraubung. Die verschraubte Schottwand hinter den Vorderrädern darf insbesondere entlang der Unterkante nicht total abgedichtet sein, sonst staut sich dahinter der große Rostspender.



Technisch K.O. oder O.K. Antrieb und Fahrwerk

Ein Mercedes hatte früher schon eine durchschnittliche Jahres-Fahrleistung von deutlich über 15.000 km und die Flosse ist seit über 40 Jahren aus der Produktion. Daraus ist ersichtlich, wie viel die Technik auf dem Weg ins 21.-Jahrhundert erdulden musste. Ein Stapel Rechnungen bzw. ein sorgsam geführtes Kundendienstheft, das nicht nur Ölwechsel, sondern vor allem auch regelmäßige (alle 3.000 km) Abschmierdienste und eventuell Kompressionsdiagramme enthalten sollte, schafft eine gewisse Vertrauensbasis. Die Kontrolle am Gerät ist jedoch trotzdem unbedingt erforderlich Die MOTOREN gelten als unverwüstlich, lediglich der hochgezüchtete 300er (wer auch sonst) ist sehr sensibel. Besonders bei teureren Fahrzeugen ist eine Überprüfung der Richtigkeit der Motornummer angebracht. Sie befindet sich in Fahrtrichtung links hinten etwas unterhalb der Zylinderkopfdichtung.



Für alle Benziner gilt: beim Kaltstart sollte keine blaue Wolke entfleuchenundgutwarmgefahrendürfenbei Motorbremsungen ebenfalls keine Qualm-Orgien zu sehen sein. Wobei 190er und 220er bauartbedingt stärkere Raucher sind, da bedingt durch die Schaftdichtungskonstruktion immer etwas Öl über die Führungen in den Brennraum gelangen kann. Beim Diesel, die früher bevorzugt von Vielfahrern bewegt wurden und somit fast immer hohe Laufleistungen aufweisen, zieht man den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch am Ventildeckel ab und beobachtet die Rauchfahne. Sieht sie nach "Dampflok unter Volllast" aus, gelangt aufgrund fortgeschrittenen Verschleißes

zuviel Verbrennungsdruck an den Kolben vorbei. Ein weiteres Indiz dafür ist ein stark ölverschmierter Motor. Etwas verölt sind alle alten MB-Motoren, sie dürfen nur nicht gerade tropfen. Besonders teuer wird es, wenn es zwischen Motor und Getriebe tropft. Englische Autos dagegen tropfen grundsätzlich, aber nicht wegen technischer Probleme, nein, sie markieren nur ihr Revier! Der Leerlauföldruck sollte bei warmem Motor 2 bar (Vierzylinder incl. Diesel) bzw. 1,5 bar (Sechszylinder) nicht unterschreiten, darf aber bei heißen Sommerausfahrten bis auf 0,5 bar absinken. Heimtückisch ist es, wenn der Öldruck beim Gasgeben zuerst ein klein wenig abfällt; so kündigt sich ein kapitaler Lagerschaden an. Rasselnde Geräusche haben ihre Ursache in verschlissenen Gleitschienen und Kettenspannern an der Steuerkette. Probleme an der Gemischaufbereitung (schlechte Übergänge oder Sägen im Leerlauf) können, egal ob Vergaser oder (Diesel-)Einspritzung, kleine Ursachen haben, wie ausgeschlagene Gasgestänge. Beim M 180 (220, 220 S, 230, 230 S) ist eine defekte Membrane am Zenith-Vergaser für eine zähe Leistungsentfaltung im oberen Lastbereich verantwortlich.



2-fach-Fallstromvergaseranlage mit Solex 34 PICB im 220b



Frühe Asführung 2-fach-Register-Fallstromvergaseranlage mitSolex 34 PAITA im 220 Sb



Frühe Ausführung mechanische Bosch-Benzineinspritung im 220 SEb

Dahingegen zeigt die Solex-Ausführung (frühe 220 S) gerne undichte Gehäusedeckel, was an Sprit im Vergaserbereich erkennbar ist. Da ein großer Anteil der Fahrzeuge (200, 220, 220 S, 230, 230 S) mit Zweivergaseranlagen ausgerüstet ist, ist darauf zu achten, dass beide richtig funktionieren und synchronisiert sind. Andernfalls lassen die Leistungsentfaltung und der Spritverbrauch zu wünschen übrig. Die Einspritzer sind, was die Einstellung angeht, deutlich langzeitkonstanter. Bei entsprechenden Laufleistungen kann die Raumnocke der Einspritzmengensteuerung Verschleiß aufweisen, was zu einer Abmagerung des Benzin-Luftgemisches


und zu Überhitzungsschäden führt (Ventile, Kolbenböden). Im Zweifel sollte man aber immer mit dem Schlimmsten rechnen und bei teuren Fahrzeugen versuchen, den Vorbesitzer zu überzeugen, dass er sich um die Beseitigung der Mängel kümmert, denn es macht überhaupt keine Freude, sich mit dem neuen Wagen erst auf die Suche nach einer der wenigen Werkstätten zu machen, die die inzwischen vollkommen antiquierte Technik beherrschen. Bei einem erneuerungsbedürftigen Auspuff hat man die Wahl zwischen "teuer", qualitativ stellenweise zweitklassigen Zubehörteilen, teilweise noch erschwinglichen OE-Teilen, "nicht mehr lieferbar", oder die Lebenslangvariante Edelstahl, mit Abstrichen in Klang- und Temperaturverhalten.



Ein echter Knackpunkt ist die VORDERACHSE. Besonders aufwendig sind frühe Modelle (bis ca. Juni 1961). Zur Prüfung hockt man sich NACH der Probefahrt neben einem Vorderrad hin und umfasst es oben mit beiden Händen. Nun lässt man sich mit Schwung nach hinten fallen, als wolle man das Rad abreißen. Mit etwas Training (und evtl. einem Rangierwagenheber unter dem Querlenker) ist diese Übung ebenso elegant wie effektiv; bewegt sich nämlich das Rad deutlich nach außen, ist eine mehr oder wenige vollständige Achsüberholung angeraten, weil eine derart wackelige Radführung nicht unbedingt verkehrssicher ist. Eventuelles Radlagerspiel lässt sich durch Betätigen der Fußbremse ausschalten. Richtig gefährlich wird es jedoch erst, wenn der Kandidat beim Einfedern knarrt wie ein altes Bettgestell; festgerostete Querlenker

haben nämlich kein Spiel, sie reißen dafür irgendwann ab. Die Hinterachsen führen bis auf gelegentliche Unmutsäußerungen, wie Mahl- (Lager!), Heul- (Radsatz!) oder Klackgeräusche bei Lastwechseln (ausgeschlagenes Differential!), ein unauffälliges Leben. Ein Faltenbalg mit verschraubter bzw. geklammerter Naht ist allerdings nur ein Notbehelf und keine Dauerlösung. Wenn oben in der Mitte statt einer einfachen Querfeder ein Boge-Niveaumat eingebaut ist (Serie 230 S, sonst Sonderwunsch), darf das Heck nicht hängen und muss sich nach Beladung und kurzer Fahrt auf Normalniveau heben, ansonsten ist ein teurer Austausch fällig, oder der Einbau einer Stahlfeder incl. Halter angesagt. Die gesamte Hinterachse sollte sauber zentriert sein (mit der Hand den Abstand Reifen / Radlauf links - rechts vergleichen). Für die Aufhängungsgummis lassen sich zwei Zustände festmachen, entweder sind sie neu oder kaputt! Auch ist es schon vorgekommen, dass die Gummilager der Schubstreben falsch eingebaut sind. Dies ist durch ein schwammiges Fahrverhalten zu erfahren oder laute Laufgeräusche hörbar.

Bei einem 300er (LUFTFEDERUNG) sollte man darauf bestehen, dass man den Wagen mit (eis)-kaltem Motor zu sehen bekommt. Das Schiff darf dann trotzdem nicht auf dem Trockenen liegen und muss auch einen Einfederversuch überstehen, ohne schnaufend zu Boden zu sinken. Der nächste Test hat eine Doppelwirkung. Nach der Betätigung des Entwässerungsventils unten am Druckbehälter hinter dem linken Scheinwerfer-Lampentopf darf weder eine rostbraune Brühe austreten, noch der Wagen einen sterbenden Schwan vorführen. Abgesunkene Wagen sollten deutlich weniger als 10 Minuten benötigen, um sich zu erheben. Eine Sichtprüfung der Ventile und Federbälge (neu oder kaputt?) ist obligatorisch. Die Bremsabstützung (Bügel zwischen Hinterachsrohr und Rahmenlängsträger) darf kein Spiel haben. Heftige Rattergeräusche bei Rückwärtsfahrt und Bremsen wären die Folge.




Servolenkungsgetriebe

Die **LENKGETRIEBE** sind in der Regel problemlos und langlebig. Allerdings sind sie häufiger undicht. Die Abdichtung ist vor allem bei der Servolenkung nicht unproblematisch, da hier viele O-Ringe nicht ohne Totalzerlegung austauschbar sind.

Ein Kapitel für sich sind die **BREMSEN.** Nicht, dass Mercedes hier nachlässig gearbeitet hätte; das Problem ist mehr historischer Natur. Die Bremsenentwicklung machte während der Bauzeit der Flossen enorme Fortschritte, die von den Stuttgartern schnellstmöglich umgesetzt wurden, was zu einer Vielzahl von Versionen führte. Der High-Tech-Träger 300 hatte von Anfang an vier Scheibenbremsen, allerdings mit einer sehr merkwürdigen Feststellbremse. Die vierfache Trommelbremsanlage der "Normalen" wurde erstmals im Juni 1961 geändert. Anlässlich der Einführung vorderer Scheibenbremsen beim 220 S/SE im

März 1962 wurde die Hinterachsbremse nochmals angepasst. Ab August 1963 erhielten dann alle Modelle ein Zweikreis-Bremssystem mit einem Bremskraftverstärker (Ate T51), wie wir ihn heute kennen. Zuvor hatte der heute sehr anfällige T50 (4 Versionen!) etwas verloren links vorn im Motorraum gesessen (Serie bei 220 S/SE, Sonderwunsch für 190c (nicht Dc) und 220b ab Dezember 1960). Mit dem Zweikreissystem erhielt der 220b, der zuvor noch voll trommelgebremst war, die Bremse der S-Flosse und die Kleinen bekamen vorn Ate-Scheibenbremsen. Genau diese letzte Anlage die später original oder viel später per Nachrüstung (fachgerecht?!) auch in andere Modelle gelangte (Stirnwand-Bremsgerät T51 und Ate-Scheibenbremse vorn) ist es, bei der wir uns freuen dürfen, denn sie macht am wenigsten Probleme. Die anderen neigen zu Altersdefekten und altersgemäßer Preisgestaltung.






ATE-Scheibenbremsanlage (Lizenz-Dunlop) im 300 SE

Hier einige Preisbeispiele: Für einen, in den frühen Modellen verwendeten 3-Kolben-Sättel, gibt es eine Verbindungsbremsleitung die, sage und schreibe über 200 Euro kostet. Bremssättel gibt es ab ca. 120 Euro im Austausch, auch die 3-Kolben-Sättel, neu sind nur noch die späten ATE-Sättel (Listenpreis 268,19 Euro) erhältlich. Die Aluminiumbremstrommel für die großen Flossen vorn: 1402,88 Euro!!!, die Stahltrommel für die kleine: 374,70 Euro. Hier macht fachgerechtes überarbeiten, in diesem Fall ausdrehen bis zu einem im Tabellenbuch angegebenen Toleranzmaß, Sinn.

Nur Voll-Trommelgebremste dürfen beim Bremsentest konstruktionsbedingt ein wenig schief ziehen, bei allen anderen Schieffliegern ist ein Abzug in der B-Note angemessen. Defekte

Dichtungen hinter den Radlagern können durch Schmierung der Belege für eine ungebremste Fahrt an der Hinterachse sorgen. Altersbedingt kann es schon mal vorkommen, dass die Bremsschläuche auch innen dicht (zugequollen) sind. Dies zeigen schwache Bremsleistungen, schief ziehende, langsam oder gar nicht lösende, oder heiß werdende Bremsen.



Der Aufbau des Automatikgetriebes

- 1 Hydraulische Kupplung
- 2 Primärölpumpe
- 3 Bremsband 3
- 4 Bremsband 1
- 5 Bremsband 2
- 6 Planetenradsatz hinten
- 7 Parksperre
- 8 Antrieb für Regler und Sekundärölpumpe
- 9 Ausgangswelle
- 10 Kupplung 2
- 11 Schaltschiebergehäuse
- 12 Kupplung 3
- 13 Planetenradsatz vorne
- 14 Kupplung 1

GETRIEBE-Probleme zählen nicht zu den klassischen Mängeln der Flossen. Vereinzelt machen stark schwankende Tachoanzeigen auf einen losen Ausgangsflansch aufmerksam. Dies sollte umgehend behoben werden, da sonst die Hauptwelle und die Schaltkörper so beschädigt werden, dass ein Getriebetausch notwendig wird. Permanente Mahlgeräusche, die im vierten, direkten Gang etwas leiser sind, deuten auf einen Lagerschaden hin. Die Automatic (Sonderausstattung ab August 1962) schaltet meist etwas rabiat. Das Öl am Messstab darf aber nicht verbrannt riechen oder aussehen. Reichlich unzuverlässig, aber wegen ihrer Seltenheit interessant, ist die bis 1961 lieferbare Hydrak-Halbautomatic. Ein weiterer Seltenheitsbonus gilt für 300er mit Schaltgetriebe.



Kardanwelle an Hinterachsdifferential

Ein Vibrator namens KARDANWELLE (Unwucht!) dürfte keine Lustgefühle hervorrufen, wenn z.B. eine getrennte Welle nicht an den zu übereinstimmenden Wuchtmarkierungen wieder zusammengeschoben wurde. Altersbedingt sind des öfteren die Hardyscheiben rissig, ein rechtzeitiger Austausch ist notwendig, da sonst der Dreiecksflansch ausschlagen kann. Ansonsten gilt es die Kreuzgelenke auf zuviel Spiel zu prüfen (ebenfalls Vibrationen!) und ein verschlissenes Mittellager macht sich durch klopfen beim anfahren bemerkbar.

REIFEN-Mängel sind zwar nur preisbildend, werden aber trotzdem ausführlich behandelt, weil Sorglosigkeit hier sehr gefährlich werden kann! Selbstverständlich hat kein Wagen nach 40 Jahren noch die Originalreifen. Dass es meist nicht einmal die originalgetreuen sind, liegt daran, dass Diagonalreifen seit geraumer Zeit völlig out sind. Original wären auf 5 JK x 13 B Felgen für 190, 190 Dc und 200 D 7.00-13 Reifen, für 200 und 230 7.00 S 13 Reifen und für die 111er 7.25 S 13 Reifen. Der 300er läuft auf 7.50 H 13 bzw. später auf 7.35/185 H 14 Socken (Felge 5 1/2 JK 13 B bzw. 6 J 14 H). Die heute üblichen und von Mercedes-Benz freigegebenen Radialreifen sind für die 110er die Größen 6,40/7,00 SR 13, 7,25 SR 13 (diese beiden Größen gibt es noch bei Michelin), 175 SR 14 und 185 SR 14 auf 5 1/2 bzw. 6 J 14 H2 Felgen. Die 111er dürfen nur auf den 7,25ern sowie 185ern rollen und der 300er braucht die 185er in "H"-Ausführung. Betont chic sind natürlich echte Weißwandreifen, eindringlich gewarnt sei dagegen vor ins Felgenhorn gesteckten Weißwand-Ringen, sie schlitzen früher oder später die Reifenflanke auf! Damit eine Fahrt mit dem neuen Schmuckstück nicht mit einem Knall im Graben endet, muss besonders bei Fahrzeugen mit einer geringen Laufleistung auch das Alter der Reifen überprüft werden; ab sechs Jahren ist es nicht mehr unbedenklich und ab zehn Jahren kritisch! Auskunft darüber gibt die DOT-Nummer, die jeder Qualitätsreifen des zulässigen Altersbereichs hat, irgendwo auf der Flanke findet sich beispielsweise DOT XT.BK XKJM 352, wovon wir den Buchstabensalat vergessen und anhand der letzten drei Ziffern ablesen, dass dieser Reifen in der 35. Woche 1992 gefertigt wurde. Das Dreieck rechts zeigt an, dass es 1992 und nicht 1982 war. Seit 2000 ist die DOT Nummer vierstellig und damit eindeutiger.



Der schöne Schein Chrom und Innenausstattung

Die dicksten Dinger sind das dickste Ding, die Stoßstangen kosteten schon 1999 beide zusammen komplett 10.685,95 DM (S-Flosse) und sind heute NML. Die Feinde der Stoßstangen heißen: Beule, Rost und Bastler. Viele kleine Flossen haben nachträglich die oberen Stoßecken der S-Flosse bekommen (und bohr!), was auf den ersten Blick zwar ganz nett aussieht, aber früher oder später doch wieder geändert werden sollte. Das ist jetzt kein hochnäsiges Puristengeschwätz, ich habe schon Bastler gesehen, die nach drei Jahren ihre Tat bitter bereut haben. Die Sache hat nämlich einen Haken, während man die vordere Stoßstange eventuell noch einem S-Flossen Fahrer verkaufen kann, ist die hintere relativ wertarm, weil sie sowohl Löcher für die oberen Stoßecken als auch Löcher für die Nummernschildbeleuchtung hat. Diese Kombination ist bei keinem Modell original, die S-Flossen hatten die Nummernschildbeleuchtung nämlich seitlich in den Rücklichtern. Andererseits ist die kleine Fehlentscheidung auch nicht teurer



etwas schmuddelige, aber gut erhaltene blaue Stoffausstattung eines 50000 km 220 SEb

als 12 Stunden Parken in Paris, Rom oder München. Auch das Kleinzeug, das häufig bei Reparaturarbeiten beschädigt wird, gibt es nicht im Sonderangebot bzw. überhaupt nicht mehr. Eine Klasse für sich sind wieder die 300er, die verschwenderischen Tür- und Radlaufleisten sind ausgesprochen empfindlich, und die Haltbarkeit der Endstücke der breiten Einstiegsleisten spottet jeder Beschreibung. Wie im Fall der Stoßstangen wird auch bei den Zierleisten für eine Wertermittlung der vordergründige Glanz zusätzlicher Teile durch die mangelhafte Originalität mehr als aufgewogen. Nur die echten S-Flossen (also nicht der 220 b) haben Zierleisten an der Kotflügelfront, oberhalb der Heckscheibe und längs auf den Flossen verlängert bis auf die Tür. Alle 111er, also dieses Mal auch der 220 b, haben chromgefasste Türscheiben. Der 220 b und auch die allerersten Kleinen hatten bis 08.61 wie die Großen breite Chromleisten in den Scheibengummis der Front- und Heckscheibe, die nach diesem Datum schmaler ausgeführt wurden (S-Flosse unverändert).

Die Kleinen (und der 220 b) hatten nur bis zum großen Facelift 1965 (190->200; 220->230) chromglänzende Flossen-Endstücke. Die Rücklichter der Grundmodelle wurden nicht nur zu diesem Datum geändert (s.o.), sondern schon einmal im April 1962; sie verloren ihre überhängende Stufe. In diesem Zug änderten sich auch die Ausschnitte für die Rückleuchten im Heckblech. Die Radzierblenden um die Radkappen waren beim "S" Serie und für die übrigen Modelle auf Wunsch lieferbar; häufig sind wegen Umrüstung auf eine andere Reifengröße (s.o.) die einteiligen Raddeckel der Nachfolgemodelle montiert, die Originalteile sollten dann wenigstens noch einzeln beiliegen. Im Wohnraum finden sich zahlreiche Varianten an Stoff-, Leder- oder Kunstledersitzen mit vom Material abgestimmten Türverkleidungen (300er Extrawürste: Velours und Streifenkaro, aber auch für die "Normalen" gibt





Im Vergleich sind die Unterschiede zwischen den Innenausstattungen vom 220 Sb / SEb zum 300 SE deutlich zu erkennen

es beispielsweise allein 25 verschiedene Lederausstattungen!). Gute Stoffausstattungen sind so selten, dass man kaum wagt, sich darauf zu setzen. Häufig werden verschlissene Sitze durch das unverwüstliche Kunstleder MB-Tex oder edles Echtleder ersetzt, wobei gelegentlich Seitenverkleidungen, Bodenbeläge und Armaturenbrett-Polsterrahmen nicht mit ausgewechselt werden bzw. vom falschen Modell stammen, was den Wert der Ausstattung erheblich mindert. Mängel an der Innenausstattung sind sehr ernst zu nehmen, brauchbare Einzelteile oder gar komplette Einrichtungen sind kaum mehr zu beschaffen. Teuer, aber meist nicht wirklich

schön, sind von Sattlern angefertigte Lederausstattungen. Modernes Autoleder wirkt oft matt und tot. Den schönen Glanz des originalen Leders kann man aber auch durch zu scharfe Reinigungsmittel zerstören, die Farbe ist nur auflackiert und nicht durchgefärbt. Original haben die 190er und der 220 b die gleichen "kleinkarierten" Stoffbezüge. Die 200er und die 230er (auch der "S") haben ebenfalls ein kleines Karomuster (je nach Farbe), aber als auffälligen Unterschied Kunstlederstreifen seitlich an den Sitzflächen (die Änderung erfolgte kurz vor der Modellumstellung). 220 S und SE haben Klapptürtaschen, edles Holz innen um die Seitenfenster, sowie um die Frontscheibe und eine Holzleiste in der Mitte der Türverkleidung. Die originale Stoffausstattung ist großzügig gestreift (incl. obere Hälfte der Türverkleidung). Der 300er hat mitten auf der Türverkleidung eine voluminösere Holzleiste sowie Massivholz-Fensterschlüssel. Die 190er und der 220b, der ja die Innenausstattung der Kleinen hat, wurden ohne Türtaschen geliefert (Türverkleidung: unten glatt, oben schräg abgesteppt). Bis zur Einführung der 190er hatte der 220 b eine eigenständige Verkleidung mit drei merkwürdigen Abnähern in der unteren Hälfte; wir haben somit fünf verschiedene Bauformen. Doch damit nicht genug, der 220 b hatte bis April 1961 die gleiche Türinnenbetätigung wie die echten S-Flossen mit versenkter runder Griffmulde und danach die freistehende Uralt-Ponton-Version der Vierzylinder; ab dem großen Facelift 1965 wurde dann in alle Modelle die bisherige



Ausführung für 220b früh 220 Sb / SEb / 200 - 230 S

Ausführung für 190c / Dc / 220b spät


Ausführung für 200 - 230 S spät

S-Ausführung mit versenkter runder Griffmulde eingebaut Bei allen Modellen wurde dann im Juli 1967 die Türinnenbetätigung und damit der Ausschnitt in der Verkleidung geändert (Ausführung wie 108 und später /8). Ganz ruhig bleiben! Spätestens jetzt dürfte klar sein, welch heilloses Durcheinander manch ein Bastlerauto bietet. Auf sämtliche Details wie z.B. die mehrfach geänderten Sitzgestelle und die mehrteilige und zweifarbige frühe Ausführung des Armaturenbrettpolsters einzugehen würde den Rahmen dieser Kaufberatung bei weitem sprengen.

Wenn man schon den Innenraum erkundet, dann sollte man unbedingt die Funktion der Scheibenwischer überprüfen. Die Achsen rosten gelegentlich fest (langsamer Lauf, gequältes Motorgeräusch) und das Wischergestänge lässt sich nur unter sehr großem Aufwand auswechseln. Läuft eine grünliche Brühe vorn im Fußraum über den Tunnel, sind im günstigsten Fall die Heizungsventile überholungsbedürftig. Auch das Gebläse ist schwierig zu wechseln. Ein Problem sind mittlerweile die mürbe werdenden Isolierungen



Ein 220 Sb mit der seltnen SA Klimaanlage Typ Frigette



Hier eine Nackenrolle in einem 300 SE

des Kabelbaumes. Anlasser und Lichtmaschine können altersbedingt schon mal ausfallen, wobei Ladestromprobleme eher an dem mechanischen Ladestromregler als an dem Generator zu zuschreiben sind. Für ein defektes Masseband im Motorraum springt die Temperaturanzeige ein, die der Belastung aber nicht lange standhält. Deshalb sollte die Reparatur sofort ausgeführt werden, da das Gerät als Neuteil NML ist, aber für ca. 150 Euro überholt werden muß. Aber auf die Temperaturanzeige ist nicht immer Verlass, da diese nicht auf elektrischem Weg, sondern mechanisch über Kapillarrohr und Alkohol erfolgt. Startprobleme kann das



Ein 220 Sb mit Mittelarmlehne und Mittelsitzkissen

Zündschloss verursachen, da der Schließzylinder brechen kann und dann blockiert. Dies kündigt sich aber durch haken bei der Betätigung an und dann sollte auch sofort die Reparatur erfolgen, da sich ein gängiges Zündschloss wesentlich einfacher wechseln lässt. Freuen dürfen wir uns dagegen, wenn wir auf Sonderausstattungen wie vordere Mittelarmlehne und Sitzkissen stoßen. Die Fond-Mittelarmlehne ist bei den echten S-Flossen und dem kurzen 230 Serie (aber nicht beim 220 b). Absolut seltener Luxus sind die eigentlich erst von den Nachfolgemodellen bekannten Features Elektrisches Schiebedach, Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, Colorverglasung und Klimaanlage. Diese Sachen sind so selten, dass man nicht ernsthaft auf ein entsprechendes Auto warten kann. Ebenfalls selten, aber doch noch gelegentlich zu finden, sind die heißbegehrten Nackenrollen-Kopfstützen (Die vom /8

bekannten Sicherheitskopfstützen hat es in der Flosse nie gegeben; sauberer, fachgerechter Einbau mit Originalstoff ist jedoch aus sicherheitstechnischen Erwägungen und in Verbindung mit Sicherheitsdreipunktrollgurten legitim.) Häufiger trifft man auf ein Radio. Die Blende darf allerdings nicht höher sein als die Uhr, sonst wurde es einem späteren Modell entnommen (Becker Cassetten-Geräte gibt es z.B. erst seit 1969) und ist trotz aller chromglänzenden Schönheit wieder ein böses Foul, denn um Platz zu schaffen hat der Vorbesitzer ganz nebenbei das Armaturenbrett zerstört! Logisch, dass auch Schäden an sonstigen Holzteilen ("von der Sonne verwöhnt" oder schlimmer noch "vom Bastler verschliffen") zu einem B-Noten-Abzug führen. Das gilt auch bei einem, meist im Bereich der C-Säule, schadhaften Himmel.

Es geht an die Börse, die Geldbörse

Für Kapitalanleger ist die Flosse sicherlich das falsche Pferd, aber wenn man nicht gerade ein Fass ohne Boden kauft, bietet die ebenso brave wie formschöne Mercedes-Limousine lange Jahre ein preiswertes Vergnügen. Wer bei den Unterhaltskosten nur nach dem Spritverbrauch fragt, darf nicht vergessen, dass sorgfältige Wartung und diverse Kleinreparaturen an Schönheit und Technik bei alten Autos oftmals sehr kostspielig werden können.





Kaufpreis

Für jedes Modell differenzierte "Schulnoten-Preise" zu vergeben wäre nur sinnvoll, wenn es um den Wiederbeschaffungswert für den Versicherungsfall ginge. Hier sollen Summen angegeben werden, die man in ein lohnendes Objekt investieren sollte. Zudem passt kaum eine Flosse in eine einzige Schublade. Die "teuren Faktoren" Blech-Technik-Chrom-Möbel sind nur selten gleich gut bzw. schlecht. Auch die Trennung nach Typen ist nicht einfach. Zwar ist die S-Flosse prinzipiell höher anzusetzen, dafür sind gute Diesel wiederum so selten, dass das Angebots-/Nachfrageverhältnis für annähernd gleiche Preise sorgt. Die Schallmauer für S-Limousinen liegt bei etwa 25.000 Euro. Man bekommt dafür ein ordentliches aber nicht ganz neuwertiges Fahrzeug mit häufig südeuropäischem oder kalifornischem Vorleben, das mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. Der 300er, der, wie schon mehrfach zwischen den Zeilen stand, eine ganz andere Welt repräsentiert, kann in gleich gutem Zustand auch doppelt soviel wert sein. In mäßigem Zustand bestimmt sich der Preis sehr schnell durch die Addition der Einzelteile.

Das Angebot

Die mit viel Spachtel und Farbe immer wieder über den TÜV geretteten Fahrzeuge sind mittlerweile weitgehend ausgestorben. Nur wenn voller Romantik Scheunenfunde angeboten werden, kann es sein, dass sich dahinter einer dieser Zombies aus der Alltagsflossenzeit versteckt. Suchen sollte man nach einem originalen Wagen, an dem praktisch keine Schweißreparaturen zu erkennen sind. Steckt man in eine derartige bis zu 15.000 Euro teure Basis noch einmal die gleiche Summe (Achs-/Dichtungsgummis, Kleinstschweißungen, Lack, Chrom usw.) und möglichst viel Eigenarbeit, hat man die Chance auf einen Traumwagen. Eine an C-Säulen und Hinterachs-Längsträgern zerfressene Flosse ist dem Untergang geweiht, der Restaurationsaufwand steht in keinem Verhältnis zum späteren Wert, aber wenn der Weg das Ziel ist - bitteschön.

Also gemäß der Blechberatung entscheiden ob ein Kauf grundsätzlich in Frage kommt und anhand der weiteren Angaben (Anbauteile, Technik, Chrom) den Preis bilden, bzw. bei einer zu großen Mängelhäufung höflich vom Kauf Abstand nehmen und weitersuchen. Im Gegensatz zu so manchem Youngtimer ist mittlerweile ein wenig Eile geboten, weil mit moderat, aber kontinuierlich steigenden Preisen zu rechnen ist.


Text: michael rohde, matthias schubert Bilder: michael hoffmann, andreas wagner, vdh-archiv Konzeption: horst stümpfig



Kaufberatung Heckflosse W 110 / 111 / 112







Komfortabel und robust: Nicht umsonst war die "kleine Flosse" (Mercedes-Benz selbst nannte die Heckflossen "Peilstege") in den Sechzigern als Taxi sehr beliebt

Solide, konservativ und geradezu stoisch zuverlässig – wer in den Sechzigern an einem westdeutschen Bahnhof ins Taxi stieg, landete meist in der "kleinen Flosse" von Mercedes. Vorzugsweise in einer, die das Hohelied des Diesels vor sich hernagelte. Der Droschken-Passagier bekam den Eindruck: Flosse fahren ist wie ein Besuch bei Oma zum Kaffee.


Aus diesem Grund steht der W110, wie die "kleine Flosse" Mercedes-intern hieß, auch heute noch bei den Fans hoch im Kurs. Dieses Auto lässt einen nicht im Stich. Zumindest nicht, wenn Sie unsere Kaufberatung verinnerlichen und die typischen Mängel, die auch ein Heckflossen-Mercedes hat, ausschließen können – dann sollten Sie lange Freude an diesem Urahnen der heutigen E-Klasse haben.

1961 vorgestellt, war der 190c (Diesel: 190 Dc) der Stammvater der kleinen Flosse. Die Karosserie bestach durch liebenswerte Details wie etwa die Blinkwarzen auf den Kotflügeln, die eingeschaltet dem Lenker den Eindruck eines landenden Hubschraubers vermittelten. Das "c" im Namen diente zur Unterscheidung der Flosse vom Ponton-190 und 190b.

Die Modifikationen während der Bauzeit hielten sich in Grenzen: Ab 1962 war der 190er auf Wunsch mit Automatik erhältlich, 1963 folgten die Überarbeitung der Bremsanlage sowie optische Retuschen. Zu letzteren zählten die Verlegung des zuvor auf den vorderen Kotflügeln platzierten Außenspiegels ans Fahrerfenster und die Umgestaltung der optionalen Nebelscheinwerfer unter den Scheinwerfern (bis dahin eckig, danach abgerundet).

Die Motoren der überarbeiteten Modelle 200 (ab Fahrgestellendnummer 130558) und 200 D (ab Nr. 225648) erhielten ab Juli 1965 fünf statt drei Kurbelwellenlager, der Benziner zudem etwas mehr Hubraum und zwei neue Vergaser. Das Heck bekam neue Zierleisten und geänderte Rücklichter. Unterhalb der Hauptscheinwerfer saßen jetzt die vorderen Blinker, kombiniert mit den nun serienmäßigen Nebellampen. Eine Bereicherung war die von den großen Flossen übernommene Zwangsentlüftung in der C-Säule.

Sonderversionen wie der Kombi oder die Lang-Modelle bleiben hier außen vor. Am Rande sei noch der kurze 230 erwähnt, der den verbesserten Sechszylinder der "großen Flosse" unter der Haube trug. Der intern W 110.011 genannte Wagen wurde zunächst vom Motor M 180.945 mit 105 PS befeuert, ab Juli 1966





Alles Banane? Verstopfte oder zugeschweißte



Rund um die Wagenheberaufnahmen muss ein



Hier im Schnitt, sonst nur zu ertasten: der



Zu den Fahrwerksgummis ist zu sagen, dass sie entweder neu oder kaputt sind



Schwellerspitzen zeigen heute nur noch in den seltensten Fällen den originalen Falzverlauf



So sieht's aus, wenn (hier an der Hinterachse) das Reparaturblech schon wieder durch ist

KAUFBERATUNG



"Luxus"-190er mit optionalen Nebellampen und Nackenrollen (die Innenausstattung stammt hier zum Teil aus der großen Flosse)

Der 190 D war nur durch sein Motorengeräusch (sowie das Typenschild) vom Benziner zu unterscheiden



dann vom 120 PS starken M 180.949. Damit lief der Wolf im Schafspelz muntere 175 Sachen und war schneller als die bisherigen S-Flossen. 40.258 Stück wurden bis Anfang 1968 gebaut.

Die Karosserie

Bis auf ein paar rührende Versuche mit Zinkstaubfarbe haben die Flossen werkseitig keinerlei Hohlraumschutz. Rostschäden sind folglich das Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei sind diejenigen, die die Rostschäden im Laufe der Jahre zu beheben versuchten: Es gibt kaum unrestaurierte oder unreparierte und somit leider auch unverpfuschte Flossen. Auch die vielfach aus tiefer Überzeugung ins Feld geführte "Restaurierung durch alten, erfahrenen Mercedes-Meister" kann in den seltensten Fällen als Garant für solide Arbeit gewertet werden. Es wird dabei bestenfalls stabil, selten rostresistent und praktisch nie optisch originalgetreu repariert. Die absolute Todsünde sind übergeschweißte Reparaturbleche, weil darunter der Rost bis tief in die Hohlräume weiterbrütet. Das geschulte Auge erkennt diese Reparaturmethode an der mangelhaften Formgebung charakteristischer Kanten.

Der erste Blick rund ums Auto gilt daher den Fluchten und Passungen. Verlaufen diese nicht einwandfrei, so sind erste Verdachtsmomente gegeben. Ist man im Zweifel, ob sich die Mängel durch Einstellen beheben lassen oder ob die Fahrstabilität beeinträchtigt ist, sollte man von einem Kauf absehen. Neben verräterischen Rahmenknicken im Bereich der Achsen sollte auch der Lenkgetriebebefestigung größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während ein zweiter Mann kraftvoll am Lenkrad dreht, prüfen Sie mit Fingern und Augen,

ob sich die Rahmenträger-Halbschalen verformen. Finger weg, wenn sie's tun!

Ein weiterer kaufentscheidender Mangel versteckt sich in der C-Säule. Die Wasserabläufe der Heckdeckelscharniermulde sowie der Zwangsentlüftung (und des gegebenenfalls vorhandenen) Schiebedachs zielen mit viel zu kurzen Schläuchen nur grob in das Ablaufloch im Radkasten. In der Folge rosten nicht nur die Radläufe von innen her durch, sondern auch der Ansatz der C-Säulen im oberen Teil der Radhäuser bis zu den Türschlössern. Zur Diagnose zieht man vom Kofferraum aus das Scharniermulden-Ablaufschläuchlein aus dem C-Säulenansatz und fingert in das frei gewordene Loch hinein. In jedem Fall sollten Sie nach dem Kauf einer kleinen Flosse beide C-Säulen sorgfältig hohlraumkonservieren und die Abläufe regelmäßig auf ihre Funktion überprüfen. Dieser Ablauf ist ein Kunststoffteil im Radkasten, das sich durch Drehen um 45 Grad nach hinten herausnehmen lässt. Fehlt das Teil, schleudert das Rad jede Menge Dreck in den Hohlraum. Noch schlimmer ist es, wenn das Loch einfach zugeschweißt wurde!

Weiteren massiven Ärger bereiten die Einstiege. Fehlen die Abdeckkappen der Wagenheberaufnahmen, kann sich Schmutz und Gilb festsetzen. Rund um die Einsteckröhrchen muss ein kleiner Ablaufspalt verlaufen. Es empfiehlt sich auch ein Blick auf die Innenseiten der Wagenheberaufnahmen in den vorderen Fußräumen und am Beginn der sehr reparaturaufwendigen Rahmenlängsträger über der Hinterachse. An deren vorderem Ende beißt der Rost nicht nur in die Träger, sondern auch in Außenschweller, Innenschweller, Schottblech, Radhaus (innen und außen), das untere Ende des Radlaufs und eben die Wagenheberaufnahmen – ein wahres Schweißvergnügen!

Weitere ernste Rostschäden verstecken sich in den großen Querträgern unter den Vordersitzen, unter der Rückbank und im Kofferraum. Man kann sie durch Lackablauflöcher in den Fuß- und Kofferraumecken ertasten und den Schweißpunktverlauf am Unterboden mit einer starken Taschenlampe nachprüfen. Feuchtbiotope im Innenraum gehen meist zurück auf altersschwache Scheibendichtungen, durchgerostete Innenschweller und gelegentlich auf vergammelte obere Stirnwandecken (im Bereich der Haubenscharniere). Im Verdachtsfall muss zur Diagnose die Pappverkleidung unterhalb des Armaturenbretts mit äußerster Vorsicht ausgebaut werden und der Blick unter Verwendung unserer starken Lampe entlang des ganz oben verlaufenden Blechabsatzes wandern.

Literatur-Tipps

Matthias Röcke: Das große Mercedes-Heckflossen-Buch (W 110/111/112). Aus der Reihe "Große Automobil-Monographien". 176 S. mit 200 z. T. farb. Abb., Format 26 x 34 cm, Paperback. ISBN 3-89365-508-5 (S & W-Best.-Nr.: 27520), DM 35,-.

Joachim Lederer: Mercedes-Benz Ponton & Heckflosse (W 120/121/105/180/128/110/111). Die Autos und ihre Geschichte 1953 – 1967. Aus der Reihe "Klassiker-Steckbriefe". 80 S. mit 60 s/w- und 60 farb. Abb., kartoniert. ISBN 3-613-01832-2 (S & W-Best.-Nr. 30189), DM 24.80.

Meine Erfahrungen mit dem Mercedes-Benz 190c (Heckflosse W 110). Enthält auch Diesel-Erfahrungen. Wir fragten 1000 Fahrer. Aus der Reihe "Meine Erfahrungen mit... Wir fragten 1000 Fahrer". 52 S. mit zahlr. s/w-Fotos, Zeichnungen und Diagrammen, Format 18 x 25 cm, Paperback. (S & W-Best.-Nr. 32172), DM 10,-.

Walter Zeichner (Hrsg.): Mercedes-Benz Ponton- und Heckflossen-Modelle. 1953 – 1965. Aus der Reihe "Schrader Motor Chronik". 180 S. mit ca. 240 s/w- und farb. Abb., Format 21 x 20 cm, kartoniert. ISBN 3-613-87216-1 (S & W-Best.-Nr. 37817), DM 24,80.

Quelle: Schröder & Weise. Tel.: 0511/517037

Ebenfalls typische, aber nicht unbedingt existenzgefährdende Mängel finden sich an den vorderen Schwellerspitzen, den sogenannten "Bananen" im vorderen Radhaus - deren Wasserabläufe am vorderen Ende meistens verstopft oder zugeschweißt sind -, den Unterkanten der vorderen Stehwände zum Rahmen hin (besonders bei viel Unterboden, schutz"!), der vorderen Quertraverse (Rost und Unfallschäden), den seitlichen Mulden im Kofferraum und dem Heckabschlussblech. Letzteres wird bei Rost- oder Unfallreparaturen häufig falsch eingeschweißt. Der Übergang zum Kotflügel muss oberhalb der Rücklichter einen kleinen Absatz aufweisen, andernfalls passt der Heckdeckel nicht mehr.

Womit wir bei den Anbauteilen wären, deren Ersatz weniger Aufwand fordert, aber in

der Summe ganz schön ins Geld gehen kann. Die Motorhaube rostet gelegentlich an der Vorderkante durch, der Heckdeckel eigentlich nur dann, wenn im Kofferraum Schwitzwasser aufsteigt. Türen sterben, wenn die Abläufe verstopft sind. Ein Problemfall ist das Schiebedach: Der Ersatz des Deckels ist noch machbar, aber ein aufgequollener Rahmen ist nur sehr schwer wieder herzustellen.

Die vorderen Kotflügel rosten entlang der Verschraubungen, wobei sich der Rost in Richtung Schweller und Motorraumstehwand weiterfrisst. Was hinter Rostblasen oberhalb des Scheinwerfers steckt, lässt sich mit einem Griff in den Kotflügel leicht feststellen. Auf dem Lampentopf liegt meist pfundweise versteinerter Dreck, der Feuchtigkeit bindet und so Rost fördert. Die verschraubte Schottwand hinter den Vorderrädern darf ebenso wie nachträglich montierte Radhausschalen entlang der Unterkante nicht komplett abgedichtet sein, sonst staut sich dahinter der Schmutz.

Antrieb und Fahrwerk

Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert musste die Flossen-Technik inzwischen über 30 Jahre zumeist knochenharten Einsatzes erdulden. Ein sorgsam geführtes Kundendienstheft, das nicht nur Ölwechsel, sondern vor allem auch regelmäßige Abschmierdienste und eventuell Kompressionsdiagramme enthalten sollte, schafft eine gewisse Vertrauensbasis.

Die Kontrolle vor Ort am Gerät ist jedoch trotzdem unbedingt erforderlich: Die Motoren gelten als unverwüstlich, bei teureren Fahrzeu-

Aus dem OLDTIMER-MARKT-Clubadressen-Verzeichnis*

Verein der Heckflossenfreunde e.V. – MB-Strich-Acht-IG

Pestalozzistr. 16 D-90429 Nürnberg e-mail: webmaster@mercedesclubs.de Homepage: www.mercedesclubs.de

M-Heckflossen-Club Region Stuttgart Günther Knuth, Usedomstr. 14 D-70439 Stuttgart

Mercedes- und Heckflossenfreunde Rhein-Main in der MBIG

H. Zaiss c/o Klassik Garage, Erbacher Str. 82 D-64287 Darmstadt

Tel.: 06151/44967, Fax: /421336 e-mail: heckflosse@poboxes.com; Homepage: www.kohlberg.de/heckflossenfreunde

Heckflossen IG

W. Schwitzke, Postfach 9 D-65612 Beselich Tel.: 069/545356

*Weitere Adressen von allgemeinen Mercedes-Benz-Clubs veröffentlicht OLDTIMER-MARKT zusammen mit etwa 1500 weiteren Veteranenclubs im umfangreichsten Clubadressen-Verzeichnis des deutschsprachigen Raums jährlich im Oktoberheft

Der heutige Marktwert*

Modell	Baujahr	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Neupreis
190	1961 bis 1965	DM 21.100	DM 15.300	DM 9.300	DM 4.500	DM 1.000	DM 9.950
190 D	1961 bis 1965	DM 20.500	DM 14.900	DM 9.300	DM 4.400	DM 1.100	DM 10.450
200	1965 bis 1968	DM 21.700	DM 16.200	DM 11.700	DM 4.800	DM 2.200	DM 10.800
200 D	1965 bis 1968	DM 21.500	DM 16.100	DM 11.600	DM 4.700	DM 2.100	DM 11.300

*Ermittelt von Classic Data GmbH, Wittener Str. 105, 44575 Castrop-Rauxel, Tel. 02305/29011



1965 kamen die überarbeiteten Modelle 200 und 200 D heraus. Kombinierte Blinker/ Nebellampen sowie Zwangsentlüftung gehören zu den auffälligsten Neuerungen

Äußerlich unterscheidet sich der 230er nur durch das Typenschild am Heck von seinem vierzylindrigen Bruder (hier sind Antennenposition und Radkappen falsch)



gen ist aber eine Überprüfung der Motornummer angebracht. Sie befindet sich in Fahrtrichtung links hinten unterhalb der Zylinderkopfdichtung. Für alle Benziner gilt: Beim Kaltstart sollte keine blaue Wolke entfleuchen und gut warmgefahren dürfen bei Motorbremsungen ebenfalls keine Qualm-Orgien zu sehen sein (die 190er sind dabei konstruktionsbedingt stärkere Raucher). Beim Diesel zieht man den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch am Ventildeckel ab und beobachtet die Rauchfahne. Macht sie den Eindruck einer Dampflok unter Volllast, gelangt aufgrund hohen Verschleißes zuviel Verbrennungsdruck an den Kolben vorbei. Ein weiteres Indiz dafür ist ein stark ölverschmierter Motor. Etwas verölt sind alle alten Mercedes-Motoren, sie dürfen nur nicht gerade tropfen. Teuer (ab 1500 Mark) wird's, wenn's zwischen Motor und Getriebe tropft (Grund: defekter hinterer Motorsimmerring).

Der Leerlauföldruck sollte bei warmem Motor zwei bar (beim Sechszylinder 1,5 bar) nicht unterschreiten. Probleme an der Gemischaufbereitung (schlechte Übergänge oder Sägen im Leerlauf) können kleine Ursachen haben. Im Zweifel sollten Sie aber immer mit dem

Schlimmsten rechnen und bei teuren Fahrzeugen versuchen, den Vorbesitzer zu überzeugen, dass er sich um die Beseitigung der Mängel kümmert.

Ein echter Knackpunkt ist die Vorderachse, deren Überholung zuzüglich Aus- und Einbau mit mindestens 2500 Mark zu Buche schlägt. Zur Prüfung hockt man sich nach der Probefahrt neben ein Vorderrad, umfasst es oben mit beiden Händen und lässt sich mit Schwung nach hinten fallen. Bewegt sich das Rad deutlich nach außen, ist eine mehr oder wenige vollständige Achsüberholung angesagt, weil eine derart wackelige Radführung nicht unbedingt verkehrssicher ist (harmloses Radlagerspiel lässt sich durch Betätigen der Fußbremse ausschalten). Richtig gefährlich wird es, wenn der Kandidat beim Einfedern knarrt wie ein altes Bettgestell - festgerostete Querlenker haben nämlich kein Spiel, sie reißen bei nächstbester Gelegenheit ab! Die Hinterachsen führen bis auf ein gelegentliches Singen ein unauffälliges Leben. Zu den Fahrwerksgummis ist zu sagen, dass sie entweder neu oder kaputt sind! Besonders spektakulär ist es, wenn die Vorderachshauptaufhängung schadhaft ist

Technische Daten: Mercedes 190, 190 D, 200 und 200 D

Modell	190	200	190 D	200 D	
Typenbezeichnung	W 110.	010	W 110.110		
Motor	Wassergekühlter Vierzylindervie (190: M 121.924, 200: M 121.9 hängende Ventile, von obenlie Duplexkette betätigt; 190: 1 Falls 200: 2 Fallstromvergaser Solez drei- (190) bzw. fünffach (20 Druckumlaufs	240), vorne längs eingebaut; egender Nockenwelle über tromvergaser Solex 34 PJCB, 38 PCSJ-2 bzw. 38 PDSJ; 0) gelagerte Kurbelwelle;	Wassergekühlter Vierzylinderviertakt-Diesel-Reihenmotor (190 D: OM 621.912, 200 D: OM 621.918), vorne längs eingebaut; hängende Ventile, von obenliegender Nockenwelle über Duplexkette betätigt; Bosch-Einspritzpumpe; drei- (190 D) bzw. fünffach (200 D) gelagerte Kurbelwelle; Druckumlaufschmierung		
Bohrung x Hub	85 x 83,6 mm		87 x 83,6 mm		
Hubraum	1897 ccm		1988 ccm		
Leistung	80 PS bei 5000 U/min	95 PS bei 5200 U/min	55 PS be	i 4200 U/min	
Kraftübertragung	Einscheibentrockenkupplung; vollsynchronisiertes Vierganggetriebe (ab August 1962 auf Wunsch Automatik) mit Lenkradschaltung, 200/200 D ab Juli 1965 auf Wunsch mit Mittelschaltung; Hinterradantrieb				
Aufbau	Selbsttragende Ganzstahlkarosserie				
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern und Schraubenfedern; Stabilisator; Teleskopstoßdämpfer				
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung an Eingelenk-Pendelachse, Schubstreben und Schraubenfedern; Ausgleichs-Schraubenfeder; Teleskopstoßdämpfer; 190/190 D ab August 1963 auf Wunsch mit Zusatz-Luftfederung, 200/200 D ab Juli 1965 auf Wunsch mit hydropneumatischem Niveauausgleich				
Lenkung	Kugelumlauflenkung, ab Mai 1964 auf Wunsch mit Servo				
Bremse	Hydraulische Trommelbremsanlage (190 bis August 1963 auf Wunsch mit Servohilfe), ab August 1963 Zweikreis-Hydraulik mit Scheiben vorne und Trommeln hinten sowie Servohilfe serienmäßig				
Radstand	2700 mm				
Länge x Breite x Höhe	4730 x 1795 x 1495 mm				
Leergewicht	1280 kg (Automatik: + 40 kg)	1310 kg (Automatik: + 40 kg)	1320 kg (Automatik: + 40 kg)	1350 kg (Automatik: + 40 kg)	
Verbrauch Ø	11 bis 13 l/100 km (Super)		9 bis 10 l/100 km (Diesel)		
Höchstgeschwindigkeit	150 km/h (Automatik: 145 km/h)	161 km/h (Automatik: 158 km/h)	130 km/h (Automatik: 127 km/h)		
Bauzeit	April 1961 bis Juli 1965	Juli 1965 bis Februar 1968	Juni 1961 bis Juli 1965	Juli 1965 bis Februar 1968	
Stückzahl	130.554	70.207	225.645	161.618	
Kat-Nachrüstung	Diesel-Heckflossen können mit Konzelmann-Kats nachgerüstet werden (Preis: 1450 Mark inkl. MwSt., ohne Einbau), Vertrieb über Paul Hermann Autoteile, Stuttgart (Tel.: 0711/3369120, Fax: /33691218)				

Robuste Arbeitspferde: Die Dieselmotoren der Typen 190 D (unten) und 200 D

Die Benzinmotoren der kleinen Flosse (oben der 200er) bereiten wenig Probleme

und der Krempel praktisch nur noch an den Stoßdämpfern hängt.

Etwas anfällig ist die vierfache Trommelbremsanlage. Erst ab August 1963 erhielten alle Modelle ein zuverlässiges Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn und einem Bremskraftverstärker (Ate T51), wie wir ihn heute kennen. Zuvor hatte der heute sehr

anfällige T50 etwas verloren links vorn im Motorraum gesessen (Sonderwunsch für den Benzin-190er, aber nicht für den 190 Diesel). Getriebeprobleme zählen nicht zu den klassischen Mängeln der kleinen Flossen. Die "Automatic" (Sonderausstattung ab August 1962) schaltet serienmäßig etwas rabiat. Das Öl am Messstab darf aber nicht verbrannt riechen oder aussehen. Reifenmängel sind zwar nur preismindernd,

dürfen aber nicht auf die leichte Schulter

genommen werden, weil Sorglosigkeit hier

sehr gefährlich werden kann! Prüfen Sie daher

vorsorglich die DOT-Nummern, anhand derer sich Kalenderwoche und Baujahr der Reifen feststellen lassen.

Chrom und Innenausstattung

Fangen wir in Sachen Chrom gleich mit dem dicksten Ding an: den extrem teuren Stoßstan-

gen (Preis je Stück: rund 3.000 Mark). Ihre Feinde heißen: Beulen, Rost und Bastler. Viele kleine Flossen haben nachträglich die oberen Stoßecken der S-Flosse bekommen (und sind entsprechend ver,,bohr"t!), wobei die entstandene Mischstoßstange auch nicht mehr für die S-Version verwendbar ist. Auch kleinere Zierteile gibt es nicht im Sonderangebot – oder überhaupt nicht mehr. Häufig sind wegen Umrüstung auf eine andere Reifengröße die einteiligen Raddeckel der Nachfolgemodelle montiert, die Originalteile sollten dann wenigstens noch einzeln beiliegen.



 Anlasser (Benziner/Diesel) 765,59/1537,00 DM

 Auspuff (komplett) 819,39 DM

 Bremsscheibe 208,25 DM

 Kotflügel vorne 1327,23 DM

 Vordere Tür 4465,99 DM

 Hintere Tür 4292,00 DM

 Scheinwerfer 348,00 DM

Preise (inkl. MwSt.) vom DaimlerChrysler Classic-Center, Stuttgart (Tel.: 0711/1783453, Fax: /1783455). Komplette Motoren und Getriebe sind dort nicht mehr lieferbar, Kosten für Einzelinstandsetzungen richten sich nach dem Zustand der angelieferten Aggregate. Weitere Anbieter von Heckflossen-Ersatzteilen finden Sie in unserem Kleinanzeigenteil in der Heftmitte unter der Rubrik "Mercedes-Benz".

In den Innenräumen finden sich zahlreiche Varianten an Stoff-, Leder- oder Kunstledersitzen. Es gab allein 25 verschiedene Lederausstattungen gleichzeitig! Gute Stoffausstattungen sind extrem selten. Häufig werden verschlissene Sitze durch das unverwüstliche Kunstleder MB-Tex oder Echtleder ersetzt, wobei gelegentlich Seitenverkleidungen, Bodenbeläge und Armaturenbrettpolsterrahmen nicht mit ausgewechselt werden oder vom falschen Modell stammen, was den Wert der Ausstattung erheblich mindert. Mängel an der Innenausstattung sind sehr ernst zu nehmen, brauchbare Einzelteile oder gar komplette Einrichtungen sind kaum mehr zu beschaffen.

Original haben die 190er "kleinkarierte" Stoffbezüge. Die 200er (und der 230) haben ebenfalls ein kleines Karomuster (je nach Farbe), aber als auffälligen Unterschied Kunstlederstreifen seitlich an den Sitzflächen. Die Türverkleidungen der 200er haben vorne große of-



fene Türtaschen, die 190er wurden ohne Türtaschen geliefert, mit einer unten glatten, und oben schräg abgesteppten Türverkleidung. Zudem gibt es alleine drei verschiedene Innentüröffner und das ganze Sortiment in völlig anderer

Aufmachung auch noch für die großen S-Flossen. Spätestens jetzt dürfte klar sein, welch heilloses Durcheinander manch ein Bastlerauto bietet.


Wenn man schon den Innenraum erkundet, dann sollte man unbedingt die Funktion der Scheibenwischer überprüfen. Die Achsen rosten gelegentlich fest und das Wischergestänge lässt sich nur unter sehr großem Aufwand auswechseln. Läuft eine grünliche Brühe vorn über den Tunnel, sind im günstigsten Fall die Heizungsventile überholungsbedürftig. Auch das Gebläse ist schwierig zu wechseln und sehr teuer. Aus dem nebenstehenden Kasten links ist ersichtlich, wie hoch das Niveau der Ersatzteilpreise anzusetzen ist...

Freuen dürfen wir uns dagegen, wenn wir auf Sonderausstattungen wie vordere Mittelarmlehne und Sitzkissen stoßen. Richtig selten, aber doch noch gelegentlich zu finden, sind die heiß begehrten Nackenrollen-Kopfstützen. Die vom Strich-Acht bekannten Sicherheitskopfstützen hat es in der Flosse nie gegeben - sind sie trotzdem montiert, kann man den Lehnenbezug und damit die Innenausstattung praktisch abschreiben. Ist ein Radio eingebaut, darf die Blende nicht höher sein als die Uhr, sonst wurde es einem späteren Modell entnommen und ist trotz aller chromglänzenden Schönheit wieder ein böser Schnitzer, denn um Platz zu schaffen, hat der Vorbesitzer ganz nebenbei das Armaturenbrett zerstört (Becker Mexico-Cassetten-Geräte gab es beispielsweise erst ab 1969). Ein B-Noten-Abzug ist auch fällig bei einem meist im Bereich der C-Säule schadhaften Himmel.

Fazit

Für Kapitalanleger ist die Flosse sicherlich das falsche Pferd, aber wenn man nicht gerade ein Fass ohne Boden kauft, bietet die ebenso brave wie formschöne Mercedes-Limousine lange Jahre ein preiswertes Vergnügen. Wer bei den Unterhaltskosten nur nach dem Spritverbrauch fragt, darf nicht vergessen, dass sorgfältige Wartung und Kleinreparaturen an Schönheit und Technik bei alten Autos oft sehr kostspielig werden können (großer Kundendienst nach dem Kauf: etwa 1500 Mark). Aber die Flosse bietet eine unnachahmlich gediegene Form von Gemütlichkeit – eben wie bei Oma zum Kaffee.

Text: Michael Rohde Fotos: Stahl, Beyer, Archiv



Reisser (Text) & Fontenat (Fotos)

Porsche
192 S., ca. 400 zumeist farb. Abb., 250 x 320 mm

Hardcover mit Schutzumschlag
ca. EUR (D) 39,90 / DM 78,04 /
CHF 69,10 / ATS 570,–
ISBN 3-89880-008-3

Erscheint: September 2001



Marie-Claire Lauvray & Basil Le Fay Mythos Fiat 500
108 S., ca. 200 zumeist farb. Abb., 245 x 220 mm, Hardcover mit Schutzumschlag ca. EUR (D) 20,- / DM 39,12 / CHF 35,40 / ATS 286-ISBN 3-89880-009-1
Erscheint: August 2001



Jörg Hajt

Das Neue Große Mini-Buch
ca. 176 S., ca. 200 größtenteils farb. Abb.,
245 x 290 mm, gebunden mit Schutzumschlag
ca. EUR (D) 39,90 / DM 78,04 /
CHF 69,10 / ATS 570,ISBN 3-89365-710-X
Lieferbar

10	EST	гсі	n	 חו	а
- 15	- O		 	 <i>9</i> 1 1	и

Heel Verlag GmbH
Gut Pottscheidt - 53639 Königswinter
Bestell-Hotline: (0531) 799079
Bestell-Fax: (05 31) 79 59 39

eli-rax:	(05	31)	1955	139	
senden	Sie	mir	(zzgl.	Versandkosten):	

-	Ex.	Porsche	
	Ex.	Fiat 500	

Ex. Das Neue Große Mini-Buch

Name, Vorname

Straße, PLZ

Kaufberatung Heckflosse W 110 / 111 / 112



Kaufberatung Heckflosse W 110 / 111 / 112



irgendein Schnösel seinen Schrott versilbern möchte, darf

Der Kauf eines Liebhaberstückes ist keine einfache Angelegenheit. Einerseits sollte einem das neue Spielzeug rein gefühlsmäßig 100%-ig

gefallen, sonst wird man damit auf die

Dauer nicht glücklich, andererseits können solche

Summen im Spiel sein, daß man sehr nüchtern und berechnend an die Sache herangehen muß.

Bevor man nun aber den knallharten Kunden mimt ist es notwendig, sich mit der Materie zu beschäftigen und auch das Angebot und den Verkäufer vorab richtig einzuschätzen. Mit brutaler Kritik und materialmordenden Prüfmethoden sollte man sich vor allem dann zurückhalten, wenn man ein offensichtlich ehrliches Angebot vor sich hat (gut und teuer wie schlecht aber billig). Besonderer Schonung bedürfen ältere Herrschaften und deren Fahrzeuge. Höchstens wenn



Qual der Wahl Die Einheit - Fluch

oder Segen?

Multifunktionale Baukastenplanung ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon die alten Schwaben erwiesen sich hierin als wahre Meister,

denn sie lieferten eine weitgehend gleiche Einheitskarosserie in 11 Varianten vom wirtschaftlichen 55 PS Diesel bis zum 170 PS Luxusschiff.

man etwas deutlicher zeigen, daß man nicht von gestern

Die fast gleiche Bodengruppe diente nebenbei noch als Basis für insgesamt 10 wunderbare Coupes und Cabriolets (die hier nicht näher behandelt werden), diverse Sonderaufbauten und letztlich auch für das S-Klassische Nachfolgemodell, das ab 1965 parallel zu einem Teil der Flossenpalette gebaut wurde. Eine kleine Modellkunde wird hier den Überblick verschaffen und eventuell Vorlieben wecken (wer weiß was er will möge dies überspringen).



KLEINE FLOSSE KURZE FLOSSE

Das "klein" gilt der Vierzylinder-Motorisierung und der Wagenklasse, das "kurz" den Ausmaßen, denn diese Grundmodelle der Baureihe hatten einen um 14,5cm kürzeren Vorderwagen als die Topvertreter. Letztere waren auch sonst eine Nasenlänge voraus, ihre Produktion begann aus modellpolitischen Gründen zwei Jahre früher. Unter Fans sind die lieben Kleinen aber kaum weniger begehrt.

190 c W110.010 bis Fahrgestellendnummer 130557, April 1961 bis Juli 1965, Motor M121.924, 1897 ccm, 80 PS, 150 km/h, 130.554 Stück. Die Urform der kleinen Flosse, schnörkellos knuddelig und relativ anspruchslos. Das kleine "c" steht nicht für Coupe, exclusiv oder gar C-Klasse (die kleine Flosse ist vielmehr der Vor-Vor-Vorgänger der aktuellen E-Klasse); es galt nur der Unterscheidung von den Ponton Vorläufern 190 und 190 b.

190 Dc W110.110 bis Fahrgestellendnummer 225647, Juni 1961 bis Juli 1965, Motor 0M621.912, 1988 ccm, 55 PS, 130 km/h, 225.645 Stück. Für Viele das Ding schlechthin, die Dieselflosse als unverfälschtes Original. Die mit dem 190c völlig identische Karosserie besticht durch liebenswerte Details wie z.B. Blinker auf den Kotflügeln, die eingeschaltet dem Lenker den Eindruck eines landenden Hubschraubers vermitteln





DIE 110-ER

200 W110.010 ab Fahrgestellendnummer 130558, August 1965 bis Februar 1968, Motor M121.940, 1988 ccm, 95 PS, 161 km/h, 70.207 Stück. Dank vergrößertem Hubraum und neuer Gasfabrik (2 Vergaser) deutlich fahraktiver als der 190er. Die Heckansicht gewinnt durch neue Zierleisten, verliert aber durch die geänderten Rücklichter. Die vorderen Blinker werden kombiniert mit Nebelscheinwerfern unterhalb der Hauptscheinwerfer angeordnet. Eine technische wie optische Bereicherung ist die von den großen Flossen übernommene Zwangsentlüftung in der C-Säule.

200 D W110.110 ab Fahrgestellendnummer 225648 August 1965 bis Februar 1968, Motor DM621.918, 1988 ccm, 55 PS, 130 km/h, 161.618 Stück. Gleiches Facelift wie 200 Benziner. Der Dieselmotor, bei dem jetzt endlich die Typbezeichnung zum Hubraum paßt, hat zwar auf den ersten Blick unveränderte Daten, ist aber durch die nun 5-statt 3-fach gelagerte Kurbelwelle und andere Kleinigkeiten deutlich angenehmer zu fahren.

KLEINE AUSNAHME

230 W110.011, Juli 1965 bis Februar 1968, Motor M180.945 (ab Juli 1966 bzw. FGNr. 017649: M180.949), 2281 ccm, 105 PS (120 PS), 168 km/h (175 km/h), 40.258 Stück. In den kurzen Vorderwagen wurde unter Zuhilfenahme einer speziellen Kühleranordnung ein besonders in der letzten Ausführung ausgesprochen potenter Sechszylinder gezwängt, der diesen Wolf im Schafsnelz schneller machte als die hisherigen S-Flossen

GROSSE FLOSSE S-FLOSSE

Wuchtige Größe zeigt die auf "Einbauvorfahrt" ausgelegte Frontpartie mit doppelter Stoßstange und ovalen Hochkant-Scheinwerfer. Der markante Vorderwagen ist darüber hinaus etwas länger. Hinten finden sich unter monströsen Chromkunstwerken von Rücklichtern ebenfalls doppelte Stoßstangenecken. Diese und weitere Details machen die S-Flosse zu einem fast schon übertrieben protzigen Schlachtschiff, das einen Vergleich mit amerikanischen Flossentieren nicht zu scheuen braucht.

DIE 111-ER

220b W111.010 bis Fahrgestellendnummer 069691, August 1959 bis August 1965, Motor M180.940, 2195 ccm, 95 PS, 160 km/h, 69.691 Stück. S-Flosse ohne "S", denn das Heck, wo der 111-gemäße S-Schriftzug hingehört hätte, entsprach den später präsentierten kleinen Modellen. Die Front dagegen ist mit langem Vorderwagen, großen Scheinwerfern und doppelter Stoßstange standesgemäß, wohingegen im Innenraum wieder der Rotstift regiert hat. Weil dieses Modell "nichts Halbes und nichts Ganzes" ist, ist es nicht besonders begehrt. (Das "b" dient der Unterscheidung vom Ponton)

220 Sb W111.012, August 1959 bis August 1965, Motor M180.941, 2195 ccm, 110 PS, 165 km/h, 161.119 Stück. Ein durch und durch eleganter Wagen, mit einigermaßen überschaubarer Vergasertechnik. Das seinerzeit überaus beliebte Modell wird an gebauter Stückzahl nur noch vom Diesel übertroffen.

220 SEb W111.014, August 1959 bis August 1965, Motor M127.982, 2195 ccm, 120 PS, 172 km/h, 66.086 Stück. Das "E" für Einspritzmotor wurde auch zum E für Exclusiv, denn Einspritzanlagen waren damals eine absolute Ausnahmeerscheinung. Mit den Jahren wuchs der Vorsprung dieser Topmodelle noch weiter, da sich Leistung und Verbrauch nicht so stark durch Verschleißerscheinungen zu ihrem Nachteil veränderten, wie bei den Vergaserwagen: aber wehe wenn dann wirklich einmal der Wurm drin ist.

230 S W111.010 ab Fahrgestellendnummer 069692, August 1965 bis Januar 1968, Motor M 180.947, 2281 ccm, 120 PS, 175 km/h, 41107 Stück. Nach Einführung der ersten echten S-Klasse (W 108/109) 1965 wurde der 230 S als "Spar-S" in der alten Form weitergebaut. Trotz der Verwendung der vormaligen 220 b Identifikationsnummer erhielt er ein vollwertiges S-Flossen-Heck. Der Motor wurde leicht getunt, am Innenraum dafür aber heftig gespart, weshalb der Wagen trotz der nominell höchsten Typbezeichnung nicht der beliebteste 111er ist.



<u>ÜBER DEN WOLKEN</u> <u>DIE 112-ER</u>

300 SE W112.014, April 1961 bis Juli 1965, Motor M189.984 (ab November 1963 bzw. FGNr. 005138: M189.986), 2996 ccm, 160 PS (170 PS), 175 km/h (200 km/h), 5.202 Stück. Ein Voll-Leichtmetallmotor, eine sportlich straffe High-Tech-Luftfederung, Automatic, Servolenkung, die verschwenderische Chromausstattung und nicht zuletzt der Preis kennzeichnen die Oberflosse.

300 SEL W112.015, März 1963 bis August 1965, Motor M189.984 (ab November 1963 bzw. FGNr. 005138: M189.986), 2996 ccm, 160 PS (170 PS), 175 km/h (200 km/h), 1.546 Stück. Eine Verlängerung des Fondraumes um 10 cm und ein paar kleine Details machten aus der Oberflosse die Überflosse, die zwischen dem Produktionsende des legendären Adenauers und dem Start des nicht minder berühmten 600ers für ein Jahr die Chefetage besetzen durfte.



Bis auf ein paar rührende Versuche Zinkstaubfarbe haben die Flösslinge werkseitig keinerlei Hohlraumschutz. Rostschäden sind folglich das Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 sind diejenigen, die die Rostschäden im Laufe der Jahre zu beheben versuchten; denn es gibt kaum unrestaurierte, unreparierte bzw. leider auch unverpfuschte Flossen. Die vielfach aus tiefer Überzeugung ins Feld geführte "Restaurierung durch alten erfahrenen Mercedes-Meister" erweist sich in mindestens 75% aller Fälle als unbrauchbar! Es wird dabei bestenfalls stabil, ganz selten rostresistent und praktisch nie optisch originalgetreu repariert.

- Die Karosserie -

Die absolute Todsünde sind übergeschweißte Zubehörreparaturbleche, weil darunter der Rost bis tief Versuch die Fahrzeuge vor Rost zu schützen war und ist das Einsprühen mit dickem schwarzen Unterboden-"schutz". Diese Maßnahme hat wegen zugekleisterter Wasserabläufe allerdings eher den gegenteiligen Effekt.

Lediglich ganz frühe Modelle, die noch ohne werkseitigen PVC-Steinschlagschutz ausgeliefert wurden, werden so eventuell widerstandsfähiger gegen Flug- und Falzenrost. Original sind Radkästen und Unterboden in Wagenfarbe lackiert.

Sicherheitskarosserie


Der erste Blick rund ums Auto gilt den Fluchten und Passungen. Verlaufen diese nicht einwandfrei, so sind "Restaurateure" oder Bruchpiloten (s. Rahmenskizze) dafür verantwortlich.

Ist man im Zweifel ob sich die Mängel durch Einstellen beheben lassen bzw. ob Geradeauslauf und Stabilität beeinträchtigt sind, sollte man von einem Kauf Neben absehen. den verräterischen Rahmenknicken sollte auch der Lenkgetriebebefestigung größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während ein zweiter Mann Lenkrad dreht, ob sich



Rahmenträger-Halbschalen verformen (die Räder müssen natürlich voll auf festem Boden stehen, evtl. rechtes Rad dicht an eine Bordsteinkante rangieren). Manchmal wurde in diesem Bereich auch schon wüst geschweißt. Ein rosten nicht nur die Radläufe von innen her durch, sondern auch der Ansatz der C-Säule oben im Radhaus bis hin zum Türschnappschloß. Zur Diagnose zieht man Scharniermulden-Kofferraum das aus Ablaufschläuch-lein aus dem C-Säulenansatz und fingert in das frei gewordene Loch hinein. Sollte man

Die Stellen, an welchen sich die Längsträger bei Unfällen auf Grund der Sicherheitskarosserie verformen sollen, sind in der nachfolgenden Skizze mit Pfeilen gekennzeichnet. Durch eine Sichtprüfung und durch das Abtasten mit der Hand, kann der Grad der Verformung festgestellt werden.



weiterer kaufentscheidender Mangel versteckt sich in C-Säule. Die Wasserabläufe der der Heckdeckelscharniermulde ggf. und der Zwangsentlüftung und/oder des Schiebedachs zielen mit viel zu kurzen Schläuchen nur grob in ein Ablaufloch in der Mitte des äußeren Innenradhauses (diesen Satz am besten zweimal lesen). In der Folge

den Wagen trotzdem kaufen, muß die Säule sorgfältig hohlraumkonserviert und der Ablauf regelmäßig auf seine Funktion überprüft werden. Dieser Ablauf ist ein Kunststoffteil, das sich durch Drehen um 45° nach hinten heraus nehmen läßt. Fehlt das Teil schleudert das Rad jede Menge Dreck in den Hohlraum. Noch schlimmer ist es,

(und wieder zu montierende) Schlauch kreuzt die

dreieckige Aussparung in den Kofferraumstreben

zwischen Hutablage und Radkasten.



wenn ein "Künstler" das sein Formempfinden störende Loch einfach zugeschweißt hat!

Weiteren massiven Ärger bereiten die Einstiege. Fehlen die Abdeckkappen der Wagenheberaufnahmen, kann sich Schmutz und Gilb festsetzen. Rund um die Einsteckröhrchen muß ein kleiner Spalt verlaufen, was bei Reparaturen nur sehr selten beachtet wird.

Es empfiehlt sich auch ein Blick auf die Innenseiten der Wagenheberaufnahmen in den vorderen Fußräumen

reparaturaufwendigen Rahmenlängsträger über der Hinterachse. An deren vorderem Ende beißt der Rost nicht nur in die Träger, sondern auch in Innenschweller. Außenweller. Schottblech, Radhaus innen, Radhaus außen, das untere Ende des Radlaufs und eben die Wagen-heberaufnahmen (ein wahres Schweißvergnügen!) Die Tauglichkeit der Wagenheberaufnahmen mit dem Bordwagenheber zu prüfen ist schärfstens

und am Beginn der sehr

abzulehnen! Selbst an absolut restaurierungswürdigen Exemplaren können dabei schwere Folgeschäden entstehen. Weitere ernste Rostschäden verstecken sich in den großen Querträgern unter Vordersitzen, unter der Rückbank und im Kofferraum. Man kann sie durch Lackablauflöcher (die gelegentlich Wassereinlauflöchern **Z**11 werden) in den Fuß-/Kofferraumecken befingern und den Schweißpunktverlauf Unterboden nachprüfen (starke Taschenlampe einsetzen). Ein feuchter Innenraum entsteht bei altersschwachen Scheibendichtungen, durchgerosteten Innenschwellern (s.o.) und gelegentlich durch vergam-

melte obere Stirnwandecken


(im Bereich der Hauben-

scharniere). Im Verdachtsfall

muß zur Diagnose die Papp-Verkleidung unterhalb des Armaturenbretts mit äußerster Vorsicht ausgebaut werden und der Blick unter Verwendung unserer starken Lampe entlang des ganz oben verlaufenden Blechabsatzes wandern.

Ebenfalls typische aber nicht unbedingt existenzgefährdende Mängel finden sich an den vorderen







Schwellerspitzen (nur besonders gute Fahrzeuge haben hier noch einen originalen Falzverlauf), den sogenannten "Bananen" (Längsstreben im vorderen Radhaus, deren Wasserabläufe besonders am vorderen Ende meistens verstopft oder verschweißt sind), den Unterkanten der vorderen Radhausstehwände zum Rahmen hin (besonders bei viel Unterboden-"schutz", denn das Wasser kommt vom Motorraum), der vorderen Quertraverse (Rost und Unfallschäden), den seitlichen Mulden im Kofferraum und dem Heck-Abschlußblech. Letzteres wird bei Rostoder Unfallreparaturen häufig falsch eingeschweißt. Der Übergang zum Kotflügel (oberhalb der Rücklichter) muß einen kleinen Absatz aufweisen, andernfalls paßt der Heckdeckel nicht mehr.

Schwitzwasser aufsteigt und die Türen sterben wenn die Abläufe zu sind z.B. weil die untere Dichtung sich verschoben hat. Gute Türen werden immer seltener, der 300er hat wegen seines Chromrahmen mit entsprechend geänderter Unterkonstruktion ein besonderes Problem, die Besitzer der Langversion laufen meilenweit um Ersatz zu finden. Auch ausgenudelte oder mangels Schmierung festgegangene Scharniere sind lästig. Finden sich an Motorhaube und Heckdeckel statt der üblichen Schraubenfedern Drehstäbe, dann hat man ein besonders frühes Modell vor sich, bei dem leider die oberen hinteren Kotflügelecken anders geformt sind. Der Ersatz schadhafter Karosserieteile ist an diesen Autos nicht ganz einfach. Ein weiterer Sonderfall ist das Schiebedach. Der Ersatz des Deckels ist noch machbar aber ein



Womit wir bei den Anbauteilen wären, deren Ersatz keinen großen handwerklichen Aufwand erfordert, aber in der Summe ganz schön ins Geld gehen kann. (S-Kotflügel: 1.613,05.-DM, Tür vorn: 3.569,50.- DM, hinten nicht mehr neu lieferbar alles Fälle für die Gebrauchtteilsuche) Die Motorhaube rostet gelegentlich an der Vorderkante durch, der Heckdeckel eigentlich nur dann, wenn von einem Feuchtbiotop im Kofferraum

aufgequollener Rahmen ist nur sehr schwer wieder herzustellen. Die vorderen Kotflügel rosten entlang der Verschraubungen, wobei sich der Rost in Richtung Schweller bzw. Motorraumstehwand weiterfrißt. Die Beschwichtigung des Verkäufers, die Rostblase oberhalb des Scheinwerfers sei nur ein kleiner Steinschlag, läßt sich mit einem Griff von unten in den Kotflügel leicht entkräften. Auf dem Lampentopf



liegt meist pfundweise versteinerter Dreck, der immer wieder feucht wird und so Rost spendet. Originale 300er Flügel sind wieder einmal anders, sie haben kleine Aussparungen für die Radlaufchromverschraubung. Die verschraubte Schottwand hinter den Vorderrädern darf insbesondere entlang der Unterkante nicht total abgedichtet sein, sonst staut sich dahinter der große Rostspender.


Technisch K.O. oder O.K. Antrieb und Fahrwerk

Ein Mercedes hat eine durchschnittliche Jahres-Fahrleistung von deutlich über 15.000 km und die Flosse ist seit ca. 30 Jahren aus der Produktion. Daraus ist ersichtlich wieviel die Technik auf dem Weg ins 21.-Jahrhundert erdulden mußte. Ein sorgsam geführtes Kundendienstheft, das nicht nur (Ölwechsel, sondern vor allem auch regelmäßige (alle 3000 km) Abschmierdienste und eventuell Kompressionsdiagramme enthalten sollte, schafft eine gewisse Vertrauensbasis. Die Kontrolle am Gerät ist jedoch trotzdem unbedingt erforderlich.

Die MOTOREN gelten als unverwüstlich, lediglich der hochgezüchtete 300er (wer auch sonst) ist sehr sensibel. Besonders bei teureren Fahrzeugen ist eine Überprüfung der Richtigkeit der Motornummer angebracht. Sie befindet sich in Fahrtrichtung links hinten etwas unterhalb der Zylinderkopfdichtung. Für alle Benziner gilt: beim Kaltstart sollte keine blaue Wolke entfleuchen und gut warmgefahren dürfen bei Motorbremsungen ebenfalls keine Qualm-Orgien zu sehen sein (Wobei 190er und 220er konstruktionsbedingt stärkere Raucher sind). Beim Diesel zieht man den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch am Ventildeckel ab und beobachtet die Rauchfahne. Sieht sie nach "Dampflok unter Vollast" aus, gelangt aufgrund fortgeschrittenen Verschleißes zuviel Verbrennungsdruck an den Kolben vorbei. Ein weiteres Indiz dafür ist ein stark ölverschmierter Motor. Etwas verölt sind alle alten MB-Motoren, sie dürfen nur nicht gerade tropfen. Besonders teuer (ab 1.500.-DM) wird es, wenn es zwischen Motor und Getriebe tropft. (Englische Autos dagegen tropfen grundsätzlich, aber nicht wegen technischer Probleme, nein, sie markieren nur ihr Revier!) Der Leerlauföldruck sollte bei warmem Motor 2 bar (Vierzylinder incl. Diesel) bzw. 1,5 bar (Sechszylinder) nicht unterschreiten. Heimtückisch ist es, wenn der

Öldruck beim Gasgeben zuerst ein klein wenig abfällt; so kündigt sich ein kapitaler Lagerschaden an. Probleme an der Gemischaufbereitung (schlechte Übergänge oder Sägen im Leerlauf) können egal ob Vergaser oder Einspritzung kleine Ursachen haben. Im Zweifel sollte

sich nach der Probefahrt neben einem Vorderrad hin und umfaßt es oben mit beiden Händen. Nun läßt man sich mit Schwung nach hinten fallen, als wolle man das Rad abreißen. Mit etwas Training (und evtl. einem Rangierwagenheber unter dem Querlenker) ist diese



man aber immer mit dem Schlimmsten rechnen und bei teuren Fahrzeugen versuchen, den Vorbesitzer zu

überzeugen, daß er sich um die Beseitigung der Mängel kümmert, denn es macht überhaupt keine Freude, sich mit dem neuen Wagen erst auf die Suche nach einer der wenigen Werkstätten zu machen, die die inzwischen vollkommen antiquierte Technik beherrschen. Bei einem erneuerungsbedürftigen Auspuff hat man die Wahl zwischen "teuer" und "nicht mehr lieferbar".

Ein echter Knackpunkt ist die **VORDERACHSE**, deren Überholung zuzüglich Aus- und Einbau mit ca. 2.500.- DM zu Buche schlägt. Besonders aufwendig sind frühe Modelle (bis ca. Juni 1961). Zur Prüfung hockt man

Übung ebenso elegant wie effektiv; bewegt sich nämlich das Rad deutlich nach außen, ist eine mehr oder wenige

vollständige Achsüberholung angeraten, weil eine derart wackelige Radführung nicht unbedingt verkehrssicher ist (Eventuelles Radlagerspiel läßt sich durch Betätigen der Fußbremse ausschalten). Richtig gefährlich wird es jedoch erst, wenn der Kandidat beim Einfedern knarrt wie ein altes Bettgestell; festgerostete Querlenker haben nämlich kein Spiel, sie reißen dafür irgendwann ab. Die Hinterachsen führen bis auf gelegentlichen


Sing-Sang ein unauffälliges Leben. Ein Faltenbalg mit verschraubter Naht ist allerdings nur ein Notbehelf und keine Dauerlösung. Wenn oben in der Mitte statt einer einfachen Querfeder ein Boge-Niveau



mat eingebaut ist (Serie 230S, sonst Sonderwunsch), darf das Heck nicht hängen und muß sich nach Beladung und kurzer Fahrt auf Normalniveau heben, ansonsten ist eine 1.500.- DM teure Reparatur fällig. Apropos "Mitte", die Achse sollte sauber zentriert sein (mit der Hand den Abstand Reifen / Radlauf links - rechts vergleichen). Für die Aufhängungsgummis lassen sich zwei Zustände festmachen: entweder sind sie neu oder kaputt!

Bei einem 300er (LUFTFEDERUNG) sollte man darauf bestehen, daß man den Wagen mit (eis)-kaltem Motor zu sehen bekommt. Das Schiff darf dann trotzdem nicht auf dem Trockenen liegen und muß auch

einen Einfederversuch überstehen, ohne schnaufend zu Boden zu sinken. Der nächste Test hat eine Doppelwirkung. Nach der Betätigung des Entwässerungsventils unten am Druckbehälter hinter dem linken Scheinwerfer-Lampentopf darf weder eine rostbraune Brühe austreten, noch der Wagen einen sterbenden



Schwan vorführen. Abgesunkene Wagen sollten deutlich weniger als 10 Minuten benötigen, um sich zu erheben. Eine Sichtprüfung der Ventile und Federbälge (neu oder kaputt?) ist obligatorisch. Die Bremsabstützung (Bügel zwischen Hinterachsrohr und Rahmenlängsträger) darf kein Spiel haben.



BREMSPREISE ODER PREISBREMSE

Ein Kapitel für sich sind die **BREMSEN**. Nicht, daß Mercedes hier nachlässig gearbeitet hätte; das Problem ist mehr historischer Natur. Die Bremsenentwicklung machte während der Bauzeit der Flossen enorme Fortschritte, die von den Stuttgartern schnellstmöglich umgesetzt wurden, was zu einer Vielzahl von Versionen führte. Der High-

Nachrüstung (fachgerecht?!) auch in andere Modelle gelangte (Stirnwand-Bremsgerät T51 und Ate-Scheibenbremse vorn) ist es, bei der wir uns freuen dürfen, denn sie macht am wenigsten Probleme. Die anderen neigen zu Altersdefekten und altersgemäßer Preisgestaltung. Für einen der drei verwendeten 3-



Tech-Träger 300 hatte von Anfang an 4 Scheibenbremsen (allerdings mit einer sehr merkwürdigen Feststellbremse). Die vierfache Trommelbremsanlage der "Normalen" wurde erstmals im Juni 1961 geändert. Anläßlich der Einführung vorderer Scheibenbremsen beim 220S/SE im März 1962 wurde die Hinterachsbremse nochmals angepaßt. Ab August 1963 erhielten dann alle Modelle Zweikreis-Bremssystem Bremskraftverstärker (Ate T51), wie wir ihn heute kennen. Zuvor hatte der heute sehr anfällige T50 (4 Versionen!) etwas verloren links vorn im Motorraum gesessen (Serie bei 220S/SE, Sonderwunsch für 190c (nicht Dc) und 220b ab Dezember 1960). Mit dem Zweikreissystem erhielt der 220b, der zuvor noch voll trommelgebremst war, die Bremse der S-Flosse und die Kleinen bekamen vorn AteScheibenbremsen. Genau diese letzte Anlage die später original oder viel später per

Kolben-Sättel gibt es eine Verbindungsleitung, die sage und schreibe 358,20 DM kostet (komplette Ate-Zange 336.- DM); eine vordere AluBremstrommel kommt auf 1886.- DM und der T-50 Bremskraftverstärker verlangt nach 2.020.- DM. Nur Voll-Trommelgebremste dürfen beim Bremsentest ein wenig schiefziehen, bei allen anderen Schieffliegern ist ein Abzug in der B-Note angemessen.

GETRIEBE-Probleme zählen nicht zu den klassischen Mängeln der Flossen. Die Automatic (Sonderausstattung ab August 1962) schaltet serienmäßig etwas rabiat. Das Öl am Meßstab darf nicht verbrannt riechen oder aussehen. Reichlich unzuverlässig aber wegen ihrer Seltenheit interessant ist die bis 1961 lieferbare Hydrak-Halbautomatic. Ein weiterer Seltenheitsbonus gilt für 300er mit Schaltgetriebe.

REIFEN-mängel sind zwar nur preisbildend, werden aber trotzdem ausführlich behandelt, weil Sorglosigkeit hier sehr gefährlich werden kann! Selbstverständlich hat kein Wagen nach 30 Jahren noch die Originalreifen. Daß es meist nicht einmal die originalgetreuen sind liegt da-

inzwischen wieder von Mercedes-Benz-Classic vertrieben werden; eindringlich gewarnt sei dagegen vor ins Felgenhorn gesteckten Weißwand-Ringen, sie schlitzen früher oder später die Reifenflanke auf! Damit eine Fahrt mit dem neuen Schmuckstück nicht mit einem

Anzeigenwahrheit:
"190 Dc, gut
abgehangen, kein Rost
in der linken C-Säule,
günstig abzugeben!"

endet. muß besonders bei Fahrzeugen mit einer geringen Laufleistung auch das Alter der Reifen überprüft werden; ab 5 Jahren ist es nicht mehr unbedenklich und ab zehn Jahren sehr kritisch! Auskunft darüber gibt die DOT-Nummer, die jeder Qualitätsreifen des zulässigen Altersbereichs hat, irgendwo auf der Flanke findet sich beispielsweise DOT XT.BK XKJM 352 ⁴, wovon wir den Buchstabensalat vergessen anhand der letzten

Knall im Graben

ran, daß Diagonalreifen seit geraumer Zeit völlig out sind. Original wären auf 5 JK x 13 B Felgen für 190, 190Dc und 200D 7.00-13 Reifen, für 200 und 230 7.00 S 13 Reifen und für die 111er 7.25 S 13 Reifen. Der 300er

drei Ziffern ablesen, daß dieser Reifen in der 35. Woche 1992 gefertigt wurde. Das Dreieck rechts zeigt an, daß es 1992 und nicht 1982 war.

läuft auf 7.50 H 13 bzw. später auf 7.35/185 H 14 Socken (Felge 5 1/2 JK 13 B bzw. 6 J 14 H). Die heute üblichen und von Mercedes-Benz

freigegebenen Radialreifen sind für die 110er die Größen 175 SR 14 und 185 SR 14 auf 5 1/2 bzw. 6 J 14 H Feigen. Die 111er dürfen nur auf 185ern rollen und der 300er braucht diese in "H"-ausführung, was aber auch nicht weiter tragisch ist, da diese Größe erst jetzt langsam vom Markt verschwindet. Betont chic sind natürlich Weißwandreifen wie



Der schöne Schein Chrom und Innenausstattung

Die dicksten Dinger sind das dickste Ding, die Stoßstangen kosten beide zusammen komplett 10685.95 DM (S-Flosse Stand 1999). Die Feinde der Stoßstangen heißen: Beule, Rost und Bastler. Viele kleine Flossen

haben verschwenderischen Tür- und Radlaufleisten sind ausgesprochen empfindlich und die Haltbarkeit

nachträglich die oberen Stoßecken der S-Flosse bekommen (und bohr!), was auf den ersten Blick zwar ganz nett aussieht, aber früher oder später doch wieder geändert werden sollte. Das ist jetzt kein hochnäsiges

Puristengeschwätz, ich habe schon Bastler gesehen, die nach drei Jahren ihre Tat bitter bereut haben. Die Sache hat nämlich einen Haken: während man die vordere Stoßstange eventuell noch einem S-Flossen Fahrer verkaufen kann, ist die hintere relativ wertarm, weil sie sowohl Löcher für die oberen Stoßecken als auch Löcher Nummernschildbeleuchtung hat. Kombination ist bei keinem Modell original, die S-Flossen hatten die Nummernschildbeleuchtung nämlich seitlich in den Rücklichtern. Andererseits ist die kleine Fehlentscheidung auch nicht teurer als 12 Stunden Parken in Paris, Rom oder München. Auch das Kleinzeug, das häufig bei Reparaturarbeiten beschädigt wird, gibt es nicht im Sonderangebot bzw. überhaupt nicht mehr. Eine Klasse für sich sind wieder die 300er, die

> der Endstücke der breiten Einstiegsleisten spottet jeder Beschreibung. Wie im Fall der Stoßstangen wird auch bei den Zierleisten für eine Wertermittlung der vordergründige Teile Glanz zusätzlicher durch mangelhafte Originalität mehr als aufgewogen. Nur die echten S-Flossen (also nicht der 220b) haben Zierleisten an Kotflügelfront, oberhalb Heckscheibe und längs auf den Flossen verlängert bis auf die Tür. Alle 111er, also dieses mal auch der 220b, haben chromgefaßte Türscheiben. Der 220b und auch die allerersten Kleinen hatten bis wie die Großen Chromleisten in den Scheibengummis der Front- und Heckscheibe, die nach diesem Datum schmaler ausgeführt wurden (S-Flosse unverändert). Die Kleinen (und der 220b) hatten nur bis zum großen Facelift 1965 (190/200 220/230) chromglänzende Flossenendstücke Die Rücklichter der

Grundmodelle wurden nicht nur zu diesem Datum geändert (s.o.), sondern schon einmal im April 1962; sie verloren ihre überhängende Stufe. Die Radzierblenden um Radkappen waren beim "S" Serie und für die übrigen Modelle auf Wunsch

lieferbar; häufig sind wegen Umrüstung auf eine andere Reifengröße (s.o.) die einteiligen Raddec??kel der Nachfolgemodelle montiert, die Originalteile sollten dann wenigstens noch einzeln beiliegen.



Im Wohnraum finden sich zahlreiche Varianten an Stoff-, Leder- oder Kunstledersitzen mit vom Material abgestimmten Türverkleidungen (300er Extrawürste: Velours und Streifenkaro, aber auch für die "Normalen" beispielsweise allein 25 verschiedene Lederausstattungen!). Gute Stoffausstattungen sind so selten, daß man kaum wagt sich darauf zu setzen. Häufig werden verschlissene Sitze durch das unverwüstliche Kunstleder MB-Tex oder edles Echtleder ersetzt, wobei gelegentlich Seitenverkleidungen, Bodenbeläge und Armaturenbrett-Polsterrahmen nicht mit ausgewechselt werden bzw. vom falschen Modell stammen, was den Wert der Ausstattung erheblich mindert. Mängel an der Innenausstattung sind sehr ernst zu nehmen, brauchbare Einzelteile oder gar komplette Einrichtungen sind kaum mehr zu beschaffen. Original haben die 190er und der 220b die gleichen "kleinkarierten" Stoffbezüge. Die 200er und die 230er (auch der "S") haben ebenfalls ein kleines Karomuster (je nach Farbe) aber als auffälligen Unterschied Kunstlederstreifen seitlich an den Sitzflächen (die Änderung erfolgte kurz vor der Modellumstellung).

Die Türverkleidungen der Modelle 200 bis 230S sind identisch und haben vorn große offene Türtaschen; beim 230S sind allerdings die Leisten oberhalb der Verkleidung (Fensterschlüssel) mit Folie bezogen. 220S und SE haben

Klapptürtaschen, edles Holz innen um die Seitenfenster und eine Holzleiste oben an der Verkleidung. Die originale Stoffausstattung ist großzügig gestreift (incl. obere Hälfte der Türverkleidung). Der 300er hat mitten auf der Türverkleidung eine Holzleiste sowie Massivholz-Fensterschlüssel. Die 190er und der 220b, der ja die Innenausstattung der Kleinen hat, wurden ohne Türtaschen geliefert (Türverkleidung: unten glatt, oben schräg abgesteppt). Bis zur Einführung der 190er hatte der 220b eine eigenständige Verkleidung mit drei merkwürdigen Abnähern in der unteren Hälfte; wir haben somit 5 verschiedene Bauformen. Doch damit nicht genug: der 220b hatte bis April 1961 die gleiche Türinnenbetätigung wie die echten S-Flossen mit versenkter runder Griffmulde und danach die freistehende Uralt-Ponton-Version der Vierzylinder; ab dem großen Facelift 1965 wurde dann in alle Modelle die bisherige S-Ausführung mit versenkter runder Griffmulde eingebaut Bei allen Modellen wurde dann im Juli 1967 die Türinnenbetätigung und damit der Ausschnitt in der Verkleidung geändert (Ausführung wie 108 und später /8). Ganz ruhig bleiben! Spätestens jetzt dürfte klar sein, welch heilloses Durcheinander manch ein Bastlerauto bietet. Auf sämtliche Details wie z.B. die mehrfach geänderten Sitzgestelle und die mehrteilige und zweifarbige frühe Ausführung des Armaturenbrettpolsters

einzugehen würde den Rahmen dieser Kaufberatung bei weitem sprengen.

Wenn man schon den Innenraum erkundet, dann sollte man unbedingt die Funktion der Scheibenwischer

überprüfen. Die Achsen rosten gelegentlich fest und das Wischergestänge läßt sich nur unter sehr großem Aufwand auswechseln. Läuft eine grünliche Brühe vorn über den Tunnel, sind im günstigsten Fall die Heizungsventile

überholungsbedürftig. Auch das Gebläse ist schwierig zu wechseln und kostet je nach Ausführung bis zu 1496.-DM. Freuen dürfen wir uns dagegen, wenn wir auf Sonderausstattungen wie vordere Mittelarmlehne und Sitzkissen stoßen. Die Fond-Mittelarmlehne ist bei den echten S-Flossen und dem kurzen 230 Serie (aber nicht beim 220b). Absolut seltener Luxus sind die eigentlich erst von den Nachfolgemodellen

bekannten Features Elektrisches Schiebedach, Zentralverriegelung,

Elektrische Fensterheber, Colorverglasung und Klimaanlage. Diese Sachen sind so selten, daß man

nicht ernsthaft auf ein entsprechendes Auto warten kann. Ebenfalls selten, aber doch noch gelegentlich zu finden, sind die heißbegehrten Nackenrollen-Kopfstützen (Die vom /8 bekannten Sicherheitskopfstützen hat es in der Flosse nie gegeben; sind sie trotzdem montiert kann man

den Lehnenbezug und damit die Innenausstattung praktisch abschreiben vgl. o.)

Häufiger trifft man auf ein Radio. Die Blende darf allerdings nicht höher sein als die Uhr, sonst wurde es einem späteren Modell entnommen

(Becker Cassetten-Geräte gibt es z.B.



erst seit 1969) und ist trotz aller chromglänzenden Schönheit wieder ein böses Foul, denn um Platz zu

becker Europa - das zuverlässigste Originalgerät (diese Ausführung ab ca. 63)



schaffen hat der Vorbesitzer ganz nebenbei das Armaturenbrett zerstört! Logisch, daß auch Schäden an sonstigen Holzteilen ("von der Sonne verwöhnt" oder schlimmer noch "vom Bastler verschliffen") zu einem B-Noten-Abzug führen. Das gilt auch bei einem, meist im Bereich der

schadhaften Himmel.

(die Geldbörse)

Für Kapitalanleger ist die Flosse sicherlich das falsche Pferd, aber wenn man nicht gerade ein Faß ohne Boden kauft, bietet die ebenso brave wie formschöne Mercedes-Limousine lange Jahre ein preiswertes Vergnügen. Wer bei den Unterhaltskosten nur nach dem Spritverbrauch fragt, darf nicht vergessen, daß sorgfältige Wartung und diverse Kleinreparaturen an Schönheit und Technik bei alten Autos oftmals sehr kostspielig werden können (Großer Kundendienst nach dem Kauf ca. 1500.-DM).

- Kaufpreis -

Für jedes Modell "Schuldifferenzierte noten-Preise" zu vergeben wäre nur sinnvoll, wenn es um den Wiederbeschaffungswert für den Versicherungsfall ginge. Hier sollen angegeben Summen werden, die man in ein lohnendes Obiekt investieren sollte. Zudem paßt kaum eine Flosse in eine einzige Schublade. Die ..teuren Faktoren" Blech-Technik-Chrom-Möbel sind nur selten gleich gut bzw. schlecht. Auch die Trennung nach Typen ist nicht einfach. Zwar ist die S-Flosse prinzipiell höher anzusetzen, dafür sind gute Diesel wiederum so

selten, daß das Angebots-/Nachfrageverhältnis für annähernd gleiche Preise sorgt. Die Schallmauer für Limousinen liegt bei etwa 20.000.-DM, man bekommt dafür ein 50.000km Sahnestück, das mit vertretbarem Aufwand (s.u.) am Leben gehalten werden kann. Der 300er, der, wie schon mehrfach zwischen den Zeilen

stand, eine ganz andere Welt repräsentiert, kann in gleich gutem Zustand auch doppelt soviel wert sein. In mäßigem Zustand bestimmt sich der Preis sehr schnell durch die Addition der Einzelteile.

- Das Angebot -

Am häufigsten sind mit viel Spachtel und Farbe immer wieder über den TÜV gerettete Fahrzeuge in der Preisklasse von 3000.- bis 10.000.-DM zu haben. Diese Zombies haben keine Perspektive, erst recht wenn der "Superexperte" seine "Restauration" mit frisch TÜV und Lack gekrönt hat, weil dann wegen des ohnehin geplanten Verkaufs ohne Rücksicht auf die Haltbarkeit gearbeitet wurde. Dummerweise werden auch diese Fahrzeuge in Verkaufsanzeigen oft mit "gut" oder "sehr gut" betitelt. Eine echte Restauration ist unter 50.000.-DM (bzw. entsprechend Eigenarbeit) nicht machbar. Da sich diese Summe beim Verkauf nicht erzielen läßt, sind ordentlich restaurierte Flossen nicht im Angebot. Suchen sollte man nach einem originalen Wagen, an dem praktisch keine Schweißreparaturen zu erkennen sind. Steckt man in

eine derartige bis zu 15.000,-DM teure Basis noch einmal die gleiche Summe (Achs-/Dichtungsgummis, Kleinstschweißungen, Lack...) hat man Chance auf Traumwagen. In eine 5.000,-DM Basis (immer unverpfuscht aber entsprechend stärker angenagt) muß man schon 40.000.-DM stecken um einigermaßen das gleiche Ergebnis zu erreichen; das bessere Auto ist also wie immer der bessere Kauf. Die Ruine, die man vom Schrott rettet beschert zwar iahrelangen Freizeitspaß das unbezahlbare und Heldengefühl, ist aber rein wirtschaftlich absoluter Unsinn (eigentlich ist ja das gesamte Hobby Unsinn, aber wir wollen uns hier nicht in tiefgründiger Philosophie verlieren).

Also gemäß der Blechberatung entscheiden ob ein Kauf in Frage kommt und anhand der weiteren Angaben (Anbauteile. . .Technik.. .Chrom) den Preis zwischen 3.000.- und 15.000.-DM bilden, bzw. bei einer zu großen Mängelhäufung höflich vom Kauf abstand nehmen und weitersuchen.

Heckflosse W 110 / 111 / 112

Ende

